

# 三森环保分享不清洗油烟管道的隐患有哪些

产品名称	三森环保分享不清洗油烟管道的隐患有哪些
公司名称	广东三森环保科技工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区大观中路95号B101A（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	400-0602-586

## 产品详情

三森环保分享不清洗油烟管道的隐患有哪些

今天三森环保油烟管道清洗公司就和大家一起来分析一下不进行油烟管道清洗有什么隐患。

### 一、安全隐患

排烟管道积存油污很快，当蒸汽、油脂、固体污染物通过排烟罩、管道、风机时，都会沉积在这些组件表面，久而久之就形成油污。根据烹调的类型和使用量，排油烟系统很短时间内就会沉积大量油污，一年就能达到几百公斤。遇明火或温度过高会燃烧，并沿着管道内壁蔓延。另外，油垢堵塞通道后，会造成烟囱和油烟管道内温度过高，引起油垢自燃或管道可燃外包装材料燃烧造成火灾。特别是重口味的餐厅，排烟管道更是要定期清理。

9月16日，重庆的一家餐馆突然起火，结果用了三辆消防车才扑灭火势，在调查起火原因的时候，发现罪魁祸首竟然是餐馆的排烟管道。

餐馆老板很吃惊，说他们的排烟管从来没有清理过……

多少人像案例的这位餐馆老板那样，从来不重视自己餐厅的排烟管道呢？油烟管道清洗

### 二、环境健康隐患：

排油烟系统内油污的不断沉积，不但产生肮脏的气味，更容易滋生细菌，成为环境健康的危害。加大能耗从而减少设备使用寿命。排油烟系统内的油污沉积增大了空气流通阻力，从而需要加大风机负荷，以保证正常工作。同时也缩短了设备使用寿命。

所以进行油烟管道的清洗真的非常的重要，一旦出事后果将不堪设想，三森环保油烟管道清洗公司有自己的工厂，不断研发生产清洗设备和清洗药剂，同时还为加盟商提供先进的油烟机清洗技术培训，让加盟商紧跟行业脚步！一起在油烟机清洗行业闯出属于自己的位置。

我们的地址：广州市天河区大观中路95号科汇园B栋101电话：400-0602-586联系手机：期待您的咨询

广东三森环保科技工程有限公司，是一家专业从事环保节能技术产品的研发、生产、销售于一体的公司。加盟热线：400-0602-586、手机：18588584451联系人：李经理我司现与江苏科技大学、暨南大学、广东机电职业技术学院等联合成立一级研究室，致力于油烟净化治理技术以及油烟净化系统产品的研发，公司现有研发工程师17名，其中博士以上学位3人，硕士研究生4人，高级研发技术人员7人，技术员3人。现阶段我司研发产品已在实际运用中深受各大中央厨房的认可和欢迎。同时，我司拥有专业的清洗服务团队，旨在把中央厨房的清洗技术以及油烟清洗净化系统设备更好的运用推广。秉承服务社会，服务企业，服务消费者的理念，以特许连锁经营的方式面向全国推广中央厨房的清洗技术及油烟净化系统产品设备，诚挚邀请全国各地有识之士到我司进行考察、指导、合作。我司在广东省有长期稳定的研、产、实践合作基地：肯德基，麦当劳，威斯丁酒店，希尔顿酒店，省人民政府，市人民政府等中央厨房的大型油烟机清洁。同时，我司在湖南、河南、广东等各地开设分公司，为特许连锁经营合作伙伴及当地连锁酒店和企事业单位提供更好的服务。三森环保，让天下没有难除的油烟，让天下没有难洗的厨房！