

电捕焦油除尘器 华净达 孝义电捕焦油器

产品名称	电捕焦油除尘器 华净达 孝义电捕焦油器
公司名称	湖北华净达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区柿铺梁坡襄阳监狱
联系电话	13870000000

产品详情

般大型化工企业每年的产量都是成吨计算，电捕焦油除尘器，因此在基数大的情况下，按照同比例提升产量，优良性能的静电除焦器必定更加受欢迎，能够给企业带来更多的利润，也会提升在业界的产品质量口碑。静电除焦器发挥作用是依据一定的科学技术的，这就要对静电除焦器生产厂家进行一定的考察，蜂窝式电捕焦油器，要知悉其产品的科技含量，电捕焦油器配件，这样才是对静电除焦器的质量保证。

湿式电除尘的异常情况

一、防爆板破。

原因： 处理：

- 1、煤气中氧高。 1、控制煤气中氧含量。
- 2、防爆板腐蚀或防爆板不合格。 2、定期检查更换防爆板。

二、无电压电流。

原因： 处理：

- 1、电晕线折断。 1、更换电晕线。
- 2、电场瓷瓶破损。 2、更换瓷瓶。

由于湿法管式电除尘两极之间为不均匀电场，大部分灰尘带负电移向沉淀极，部分灰尘带正电移向电晕

极。一般12~24小时停电一次，用间断冲水洗去电晕极上的积灰。

静电除焦器塔体接地当出现这种故障时，电工通常让操作工按操作规程停车并挂牌，关闭进出口阀门并用氮气置换，进出口加盲板，打开上下人孔，用轴流风机放进下人孔向内吹风8小时以上，再从上人孔向塔体内按规定进气体取样分析，孝义电捕焦油器，办理受限空间安全作业票并经审核批准。一般情况下，这种故障原因如下：重锤吊钩腐蚀断掉。这是在制作时选购不合格或不符合要求的碳钢材料，因为重锤的环境湿度大，气体腐蚀性大，更换成不锈钢吊钩。

电捕焦油除尘器-华净达-孝义电捕焦油器由湖北华净达环保设备有限公司提供。湖北华净达环保设备有限公司（www.hbhjdhb.com）位于襄阳市樊城区柿铺梁坡襄阳监狱。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华净达在环保产品加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。华净达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华净达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。