

# 数控钢筋弯箍调直一体机按需定制 欧润机械【现货供应】

产品名称	数控钢筋弯箍调直一体机按需定制 欧润机械【现货供应】
公司名称	巨鹿县欧润机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县河北巨鹿经济开发区
联系电话	13833907092

## 产品详情

【巨鹿县欧润机械制造厂】钢筋弯曲机在正常运转中应该注意的问题

- 1、操作时应将需弯钢筋的一头插在弯曲机转盘固定销子的空隙内，另一端紧靠机身固定销子，并以手压紧。但必须在确认机身销子安放在挡住钢筋的一侧时，方可开动工作。
- 2、严禁弯曲超过机械铭牌规定直径的钢筋，在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时，必须戴好防护镜。弯曲低合金钢或非普通钢筋时，应按机械规定换算出允许直径，并调换相应的芯轴。
- 3、更换弯曲机传动齿轮，可使工作盘得到三种不同的转速，按钢筋直径选用的转速规定是：
  - (1) 钢筋直径在12mm以下的可选用快速。
  - (2) 钢筋直径在12~18mm以下的可选用快速。
  - (3) 钢筋直径在18mm以上的可选用快速。
- 4、禁止在弯曲机上弯曲不直的钢筋，以防发生事故。
- 5、弯曲钢筋的旋转半径内和机身不设固定销子的一侧不准站人。
- 6、工作盘倒向时，必须在前一种转向停止后，方允许打转。
- 7、不允许在运转中更换芯轴、成型轴或挡铁轴或可变挡架。芯轴直径为钢筋直径2.5倍。严禁在运输过程中加油或擦抹机床。
- 8、弯曲较多、较长的钢筋时，应设置架子支持，并有专人帮扶钢筋，帮扶用根据操作人员指挥手势协调退钢筋，不准随意退拉。

## 【巨鹿县欧润机械制造厂】怎样才能算一台好的钢筋弯箍机

钢筋弯箍机属于一种对钢筋弯曲机结构的改进。本实用新型包括减速机、大齿轮、小齿轮、弯曲盘面，其特征在于结构中：双级制动电机与减速机直联作一级减速；小齿轮与大齿轮啮合作二级减速；大齿轮始终带动弯曲盘面旋转；弯曲盘面上设置有中心轴孔和若干弯曲轴孔；工作台面的定位方杠上分别设置有若干定位轴孔。由于双级制动电机与减速机直联作一级减速，输入、输出转数比准确，弯曲速度稳定、准确，且可利用电气自动控制变换速度，制动器可保证弯曲角度。利用电机的正反转，对钢筋进行双向弯曲。中心轴可替换，便于维修。可以采用智能化控制。

## 【巨鹿县欧润机械制造厂】如何对钢筋弯箍机进行维护保养?

- A、每日值班维修工人对负责钢筋弯箍机检查，数控钢筋弯箍调直一体机哪家好，并作出详细记录，存档备查。
- B、企业要采取相应措施，环境注意避免风吹日晒，确保设备钢筋弯箍机性能不受影响。
- C、钢筋弯箍机一般不要拆卸零件，必须拆卸时，应由专门的修理工人进行。钢筋弯箍机在运行中如发现异常现象，要立即停止，不允许带病运转。
- D、严格按照设备使用说明书规定的加工范围进行操作，不允许超规格、超重量、超负荷、超压力使用钢筋弯箍机。
- E、钢筋弯箍机的润滑油料、擦拭材料和清洗剂要严格按照说明书的规定使用，不得随便代用。
- F、设备的附件和专用工具应有专用柜架搁量，要保持清洁，防止锈蚀和碰伤，不得外借或作其它用途。

设备润滑工作是钢筋弯箍机现场使用与维护的重要环节。正确、合理地润滑钢筋弯箍机能减少摩擦和钢筋弯箍机零部件的磨损，延长设备使用寿命，充分发挥钢筋弯箍机的效能，降低功能损耗，防止设备锈蚀和受热变形等。相反，忽视钢筋弯箍机润滑工作，钢筋弯箍机润滑不当，必将加速钢筋弯箍机磨损，造成设备故障和事故频繁，加速设备技术状态劣化，使产品质量和产量受到影响。因此，钢筋弯箍机管理、使用人员和维修人员都应重视设备的润滑工作。

数控钢筋弯箍调直一体机按需定制-欧润机械【现货供应】由巨鹿县欧润机械制造厂提供。巨鹿县欧润机械制造厂（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是从事“钢筋弯箍机,二次构造泵,饺子皮机,切菜机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曲胜彬。