

红外压片机价格 上海红外压片机 天津众拓

产品名称	红外压片机价格 上海红外压片机 天津众拓
公司名称	天津市众拓科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天穆镇铁东路
联系电话	18526603943

产品详情

天津市众拓科技发展有限公司是专业研发、生产及经营高校、院所实验室专用仪器设备的实体企业，公司多年致力于化工、电池、新材料等行业所需的仪器设备的研制。

压片机的工作过程可以分为如下步骤：

- 1、下冲的冲头部位(其工作位置朝上)由中模孔下端伸入中模孔中，封住中模孔底；
- 2、利用加料器向中模孔中填充药；
- 3、上冲的冲头部位(其工作位置朝下)自中模孔上端落入中模孔，并下行一定行程，将药粉压制成片；
- 4、上冲提升出孔。下冲上升将药片顶出中模孔，红外压片机生产厂家，完成一次压片过程；
- 5、下冲降到原位，准备下一次填充。

天津市众拓科技发展有限公司是专业研发、生产及经营高校、院所实验室专用仪器设备的实体企业，公司多年致力于化工、电池、新材料等行业所需的仪器设备的研制。

压片机维修保养：

- 1、定期检查机件，每月进行1-2次，检查项目为蜗轮、蜗杆、轴承、压轮、曲轴、上下导轨等各活动部分是否转动灵活和磨损情况，发现缺陷应及时修复使用。

2、一次使用毕或停下时，应取出剩余粉，刷清机器各部分的残留粉子，如停用时间较长，必须将冲模全部拆下，并将机器全部揩擦清洁，机器的光面涂上防锈油，上海红外压片机，用布蓬罩好。

天津市众拓科技发展有限公司是专业研发、生产及经营高校、院所实验室专用仪器设备的实体企业，公司多年致力于化工、电池、新材料等行业所需的仪器设备的研制。

影响压片机冲模的因素

- 1、下冲长短不一，超差，造成充填量不均。修差，差 $\pm 5\mu\text{m}$ 以内。
- 2、下冲带阻尼的，阻尼螺钉调整的阻尼力不佳。重新调整。
- 3、充填轨道磨损或充填机构不稳定。更换或稳固。
- 4、追求产量，转台转速过快，填充量不足。
特别是压大片时，要适当降低转速，红外压片机价格，以保证充填充足。
- 5、压片机震动过大，结构松动，装配不合理或重新装配;压片机设置压力过大。减小压力。

红外压片机价格-上海红外压片机-天津众拓(查看)由天津市众拓科技发展有限公司提供。天津市众拓科技发展有限公司(www.tjztkj.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！