

真石漆厂家 池州真石漆 戈德涂料公司

产品名称	真石漆厂家 池州真石漆 戈德涂料公司
公司名称	霍邱县戈德涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽霍邱县众兴集镇众兴街道
联系电话	15050383138

产品详情

因此涂层在干燥后遇水不应发生发白现象。但有些真石漆涂层在每次下雨以后。都会发白，涂层变得疏松，真石漆厂家，而在雨停后。经太阳一晒。涂层又恢复原来的颜色。经分析。这是由于涂层的耐水性不好，吸收了水份所引起的。从聚丙烯酸酯的结构来分析，真石漆涂层应具有良好的抗水性。涂层遇水发白用作真石漆成膜助剂的丙烯酸酯乳液在干燥后应具有良好的耐水性。

而在上述涂料的基础上加入0.4%羟乙基纤维素。吸水率上升至4.3%。由于真石漆的涂层较厚，真石漆多少钱，一旦吸收了水份后，不容易在较短的时间内释放出来，因此造成外观发白和涂层内部疏松。为解决上述问题，可以改进原材料和配方。首先应选择质量最优的乳液。近年来发展起来的有机硅改性丙烯酸酯乳液(硅丙乳液)本身具有较好的憎水性，可有效抗拒水份的侵入。不加任何助剂，喷涂形成的涂层。

真石漆缺点成膜过程中出现裂缝在喷涂时，涂层覆盖不够均匀或者太厚，池州真石漆，在表面成膜后会出现裂缝，甚至若干个星期后出现剥落，这种情况就要具体分析，真石漆价格，除了施工时注意喷涂方法外，必要时应改变配方，重新制作。平面偶尔会出现裂缝：主要原因可能是因为天气温差大，突然变冷，致使内外层干燥速度不同，表干里不干而形成裂缝，现场解决方法是改用小嘴喷枪，薄喷多层，尽量控制每层的干燥速度，喷涂距离以略远为好。

真石漆厂家-池州真石漆-戈德涂料公司(查看)由霍邱县戈德涂料有限公司提供。霍邱县戈德涂料有限公司(www.gedeti.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！