

运城10吨仓储叉车 太原杭叉叉车生产厂家 仓储叉车

产品名称	运城10吨仓储叉车 太原杭叉叉车生产厂家 仓储叉车
公司名称	太原杭叉叉车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区新晋祠路与唐城公路交叉口往西100米
联系电话	15935402852 15935402852

产品详情

【太原杭叉叉车有限公司】主营:柴油叉车、1-25吨内燃叉车、1-5吨蓄电池叉车、防爆内燃叉车、前移式叉车等全系列多品种产品。

1、行驶

车辆行驶以前应检查外表面，看是否有漏油现象，检查喇叭刹车和泵站的工作状况，并确保蓄电池被完全充电。双手握住操纵手柄，用力使车辆慢慢向作业地点行驶

2、卸货

(1) 升起电动堆高机货叉到达要求的高度，慢慢移动到待卸托盘处（确保货叉容易进入货盘并且货物处在货叉的安全位置上）

(2) 提升货叉直到托盘从货架上被抬起

(3) 在通道中慢慢后退电动堆高车

(4) 缓慢放低货物同时确保货叉在降低过程中没有障碍

【太原杭叉叉车有限公司】主营:柴油叉车、1-25吨内燃叉车、1-5吨蓄电池叉车、防爆内燃叉车、前移式叉车等全系列多品种产品。

简便舒适的操作系统，是您得心应手.折叠式水箱盖板，仓储叉车，大打开角度可达75度，方便电动叉车的日常维护与检修.高强度整体式发动机罩，山西7吨仓储叉车，保证操作者不会受到发动机所产生的热量的影响.防止门架急下降及防倾斜功能，运城10吨仓储叉车，现代电动叉车安装了下降控制阀和下降安全阀，从而有效预防作业场合中的安全事故.组合集装式前围板，有效降低了关键部件的震动，提高了关键部件的可靠性和使用寿命.

【太原杭叉叉车有限公司】主营:柴油叉车、1-25吨内燃叉车、1-5吨蓄电池叉车、防爆内燃叉车、前移式叉车等全系列多品种产品。

电动叉车铅酸蓄电池产生故障的原因很多，除正常损耗、制造质量、运输和保存的影响外，更多是使用、维护不当造成。蓄电池发生故障后，晋中4吨仓储叉车，应及时分析原因，尽快采取有效措施进行排除。

1.容量降低

铅酸蓄电池容量降低有3种故障现象：

一是达不到额定容量，二是容量逐渐降低，三是容量突然降低。

蓄电池达不到额定容量的原因：一是使用后充电不足，此时进行均衡充电并改进运行方法即可。二是电解液密度偏低，此时调整电解液密度即可。三是外接线路不畅通、电阻较大，此时理顺外界线路、减少电阻即可。

运城10吨仓储叉车-太原杭叉叉车生产厂家-仓储叉车由太原杭叉叉车有限公司提供。太原杭叉叉车有限公司（www.tyhccc.cn）在液压机械及部件这一领域倾注了无限的热忱和热情，太原杭叉叉车一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。