

新郑木工雕刻机报价 新郑木工雕刻机 【河南傲刻】

产品名称	新郑木工雕刻机报价 新郑木工雕刻机【河南傲刻】
公司名称	河南傲刻机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市航海路二十二大街
联系电话	13333869345

产品详情

雕刻机出现故障时怎样检查

雕刻机经过长时间的使用，如果不注意基本的保养的话，会出现各种小故障，下面就由傲刻为大家介绍一些简单的处理方法。

- 1、首先检查新郑木工雕刻机光路，保证光路正确，产生高质量光束。
- 2、降低新郑木工雕刻机加工速度，提高激光输出开关的频率，使之匹配。
- 3、调节好新郑木工雕刻机吹气的气量，保证无粉末粘连，尽量采用侧吹会不粘连。

【河南傲刻机械设备有限公司】

以数控技术和机械制造技术为核心，不断吸收国内外先进的行业技术，提高员工的技术水平，开拓更大的雕刻机市场。

激光雕刻机使用时的注意事项

激光雕刻机在使用时一定要注意使用环境及电网功率，下面傲刻给大家介绍一下：

- 1、新郑木工雕刻机工作环境不能太恶劣，如果环境温度高于30度，低于18度下，灰尘太多，空气污染严重，这样机器严重受损，故障率不断上升；潮湿环境下各电器配件很容易出问题。

2、新郑木工雕刻机用电电网功率要匹配。整台设备的各部分电源分布和接触点要良好(风机、水冷机、激光机、激光电源、电脑要独立供电)。

【河南傲刻机械设备有限公司】

生产的每一个新郑木工雕刻机产品，在出厂前都经过严格的质量检验，产品得到了广大客户的一致认可。

1325雕刻机的产品优势

傲刻生产的新郑木工雕刻机操作方便，使用范围广，规格齐全，下面我们来看一下1325雕刻机有哪些优势：

1. 新郑木工雕刻机床身严格按照退火工艺流程进行钢材的硬力消除，五面体加工中心整体加工而成，硬度高、精度高、性能更稳定。

2. 新郑木工雕刻机可增加排钻功能，实现一机多用。

【河南傲刻机械设备有限公司】

的发展目标是向全球提供高质量的数控雕刻机产品，打造雕刻机标杆品牌。