

喷播机价格 巴彦淖尔喷播机 【华睿机械】

产品名称	喷播机价格 巴彦淖尔喷播机 【华睿机械】
公司名称	郑州华睿机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市高新区化工路紫竹路
联系电话	13937116396

产品详情

【华睿机械】主营生产液力喷播机。公司拥有管理经验、生产流程和质量控制手段，为客户提供高质量的产品。在我们强调产品质量的同时，还积极与客户进行沟通，了解客户需求，认识到我们的不足，并为客户提供售后服务。

它的特点就是机器操作安全简单，机器防滑平台上装有功能齐全的操作盘，高80cm的防护栏可以根据需要装卸，既保证了控制台和架枪操作手以及其他工作人员的安全，又可以在工作台上临时堆放货物。

客土式液力喷播机以水为载体，以柴油机为动力，可一次性将土、水、草种、花卉、林木等种子与肥料、高分子粘合剂、保水剂等材料混合搅拌，且特别具有能充分掺与大量木屑、纸纤维、棉纤维、桔杆、黄壤土、红壤土、沙壤土、粘土、部分强风化石夹土等改良土壤的有机混合，是应用于绿化的专业设备，通过本设备将种植土、绿化用草籽、保水剂、粘合剂、肥料等，在搅拌容器中与水混合成胶状的混合浆液，用压力泵将其喷播于待播坡面上。由于混合浆液中含有保水材料、粘和材料、各种养分，在保证植物生长所需的水和其它营养物质来源的同时有效防止雨水冲刷对喷播材料的破坏，故而植物能够健康、迅速地成长。

喷播机使用一段时间后，会有喷射无力的情况发生。今天简单分析一下喷播机喷射无力的原因，以方便用户更好的操作使用。

1、物料浓度过大

搅拌过程中加土或其他资材过多、颠倒水土加入顺序、搅拌不均匀等，加水稀释后搅拌均匀即可；

2、管道堵塞

物料浓度过大、进入石子过多、不清洗机器等会造成管道堵塞，用清水冲洗喷射出来，必要时需要拆管道；

3、泥浆泵堵塞

石子过多或不清洗机器造成，用清水冲洗喷射出来，必要时需要拆泵；

4、泵叶轮或泵壳磨损严重

使用过程中不筛土、土壤中石子含量过大都会加大叶轮和泵壳磨损，更换叶轮或泵壳即可；

5、发动机损伤

操作不当或过度使用发动机造成，请联系售后服务网点或厂家进行协调维修。