

金属矿山矿用风机 滨州矿用风机 海华环保设备

产品名称	金属矿山矿用风机 滨州矿用风机 海华环保设备
公司名称	山东海华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博周村南郊镇工业园
联系电话	13355294188

产品详情

K40风机使用中出现各种故障都是在所难免的，但是有些故障是我们可以避免以及解决好的，而有些问题由于各种不同的因素所致，只能是替换新的产品，JK58矿用风机，那么今天我们主要讲的就是可维修的故障，比较常见的故障有：风机震动、温度过高、电流过大等，接下来我们就细致的讲一下故障的原因。

1.K40风机剧烈振动

- (1) 风机轴与电机轴不同心，皮带轮槽错位
- (2) 机壳或进风口与叶轮磨擦
- (3) 基础的刚度不够或不牢固
- (4) 叶轮铆钉松动或叶轮变形
- (5) 叶轮轴盘孔与轴配合松动
- (6) 机壳、轴承座与支架，轴承座与轴承盖等联接螺栓松动
- (7) 风机进、出风口管道安装不良，滨州矿用风机，产生共振
- (8) 叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮变形、轴弯曲等原因使转子不平衡

矿用风机维护矿用风机控制柜启动

K40矿用风机运行中要想确保能正常运行，首先我们需要正确的启动，如果启动的方法有误，那么它的运行难免会遇到一些问题，所以说，不管是运行前的准备工作，还是启动的注意事项，或者说是启动中的检测，都是为了保证使用的安全性，接下来我们就简单的处理下吧。

一、K40矿用风机启动前的检查：

- 1、检查其进风口的保护罩是否安装好，是否安装稳定，进风侧3米风是否有杂物。
- 2、检查与风筒的联接是否牢固，风筒接头是否正确，有无漏风现象。
- 3、用小木棍拨动叶片2—3转检查是否灵活，金属矿山矿用风机，有无卡住现象。

矿用主扇风机属于轴流通风机的一种，在性能参数和外形尺寸上与一般轴流通风的较大差异。但是这样的差异是跟它的性能有关系的，主要是因为矿用风机可分为防爆型和普通型，防爆型一般型号有BK、BDK、FBCZ、FBCD、FBD、FBCDZ等，普通型一般型号有K、JK、DJK等；按产品构造一般分为普通型和对旋型，普通型为单叶片，常见型号有k40、k45、jk40、jk58-1、jk56-1等等，淄博金河风机还提醒大家风机还可以在对旋型上分为两种，一种是双叶轮双电机，矿用风机控制柜，如djk50、FBD型，另一种是双叶轮单电机，如jk58-2、jk56-2，大家只有将风机的主要的种类很好的分清，才能在使用中起到很好的效果。

金属矿山矿用风机-滨州矿用风机-海华环保设备(查看)由山东海华环保设备有限公司提供。山东海华环保设备有限公司(www.haihuahuanbao.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东淄博的除尘设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领海华环保设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.pubanji.com)还是从事矿用风机，矿山风机，防爆风机的厂家，欢迎来电咨询。