

# 拓普龙工控机销售厂家 明智电子 平顶山工控机

产品名称	拓普龙工控机销售厂家 明智电子 平顶山工控机
公司名称	郑州明智电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区东风路59号B3003号
联系电话	13383712236

## 产品详情

工控机的价格差别这么大，那这个差价在哪里？

### 一、单次下单量差别

客户需求一台的工控机和需求1000台的工控机，在物料采购成本上就有很大的差别。另外在生产成本上，也是不同的。

### 二、用料成本的差别

不同的厂家，对于工业主板的研发生产制作不一样。有些工控机厂商，为了节省成本，采用二手料、二手CPU等。这会导致在用料成本上有着非常大的差别。

### 三、制作工艺的差别。

同样都是汽车制造商，为什么合资的汽车厂商生产的汽车会比国产的汽车厂商贵？这可以看出来，工控行业也是一样。不同的工控机厂商，对于工控机的定位不一样，在制作工艺上也是不同的。

没有哪一家敢保证，他们家出品的工控机是没有任何问题的。所以在质保上可以看出某厂商的质量与承诺。

所以，很多客户在前期需求购买的工控机，同样的配置价格一样，不能单纯按价格来决定。价格和用料以及服务永远是分不开的。

服务器的构成包含处理器、硬盘、内存、体系总线等，和通用的核算机架构相似，可是因为需求供给高牢靠的服务，因而在处理才能、稳定性、牢靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面要求较高。在运用过程中，有时候会发生一些问题问题，那么服务器呈现问题了怎么办呢?作为国内闻名的工业级服务器生产厂家，将为大家介绍服务器的常见问题以及处理方法!

## 服务器无法供电

- 1.市电、UPS、电源线问题(断电或触摸不良)
- 2.电源或电源模组问题，查看电源，将一切的电源接口拔下，将电源的主板供电口的绿线和黑线短接，看看电源是否发动
- 3.留意开关按钮是否弹起良
- 4.主板或其它插卡形成中止抵触

宽温工控电脑电脑?关于工控电脑的工作温度要求，详细的温度规模取决于客户的运用要求。例如，一些客户有一般要求，0~60 ° C，我厂出口的工业电脑一般在-10~60 ° C的宽温度下，可以满足他们的需求。

关于某些客户来说，工控电脑的工作环境相对杂乱。在宽温度下，应该是-30~75 。对此要求相对较高，关于工控电脑硬件的宽温功能要求更高。

工控电脑机,硬盘，内存，散热柜和规划结构密切相关。

工控电脑在宽温差大，硬件一般会在质量上更好。例如，主板，存储器硬件等的层数都契合高标准。组装好的工控电脑将在宽温测验中进行高低温测验，只要可以进行高低温测验的机器才干运送给客户。