

变频增压泵厂家 诚泽机械 连云港变频增压泵

产品名称	变频增压泵厂家 诚泽机械 连云港变频增压泵
公司名称	济南诚泽机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东章丘市相公镇工业园
联系电话	13066035325 13066035325

产品详情

济南诚泽机械有限公司专业生产罗茨鼓风机，三叶罗茨鼓风机，高压双油箱水冷式风机，沼气增压泵，管道增压泵，真空泵的厂家，变频增压泵厂家，公司本着“质量优质，诚信为本”的指导方针，以过硬的产品质量，及时完善的售后服务已在国内外市场占领一席之地。公司不仅有使您满意的销售，而且有令您放心的售后服务，彻底追求产品质量和建立相应的售后服务体系是我们一贯的方针，我们将总结经验、不断进取，研制出更新、更好的产品来满足用户的需求，用我们全位的服务，为您企业的发展作最有力的后盾。

自来水增压泵需要水箱吗？

自来水增压泵使用时要不要水箱要根据市政供水量和现场用水量共同决定：

- 1、市政供水量远大于现场用水量的，可以不用水箱，在增压泵前端安装无负压稳流罐组成罐式无负压供水设备二次供水。市政供水量的计算可以根据流速、市政水管口径和当前压力来计算。
- 2、市政供水量不稳定或者小于现场用水的，必须用水箱蓄水后再二次增压。市政水管通过浮球阀的形式接入水池，增压泵安装到水池的出水口即可。当然，增压泵需要水泵自动控制柜控制。

济南诚泽机械有限公司专业生产罗茨鼓风机，三叶罗茨鼓风机，连云港变频增压泵，高压双油箱水冷式风机，沼气增压泵，管道增压泵，真空泵的厂家，公司本着“质量优质，诚信为本”的指导方针，以过硬的产品质量，及时完善的售后服务已在国内外市场占领一席之地。

增压泵及设备常见故障及排除方法

水泵自身发热

可能原因： 水泵轴承损坏导致摩擦增大; 泵轴弯曲或偏心; 滚动轴承或托架盖间隙过小; 叶轮上的平衡孔堵塞或者磨损严重导致叶轮失去平衡，增大了向一边的推力。 水泵发生汽蚀现象导致抽不上水而使泵内部干转;排除方法：更换轴承;调查泵轴或调整两轴的同心度;拆除后盖，在托架与轴承座之间加装垫片;加注干净的黄油，黄油占轴承内空隙的60%左右;清除内部堵塞物或者更换磨损配件;排除汽蚀现象(一般都是降低水泵与水面的安装高度)。

电机消耗功率过大

主要原因可能有： 电机转速过高; 泵轴变形或者电机轴与泵轴不同心或者水泵吸入砂子或者其他异物导致堵塞以及电机轴承损坏等引起电机过载运行。解决方式：检查供电电压是否在额定范围内，有变频器的检查供电频率是否过高;更换轴或者调整电机安装位置以及清除泵内异物即可。

济南诚泽机械有限公司专业生产罗茨鼓风机，变频增压泵多少钱，三叶罗茨鼓风机，高压双油箱水冷式风机，沼气增压泵，管道增压泵，真空泵的厂家，变频增压泵价格，公司本着“质量优质，诚信为本”的指导方针，以过硬的产品质量，及时完善的售后服务已在国内外市场占领一席之地。公司不仅有使您满意的销售，而且有令您放心的售后服务，彻底追求产品质量和建立相应的售后服务体系是我们一贯的方针，我们将总结经验、不断进取，研制出更新、更好的产品来满足用户的需求，用我们全位的服务，为您企业的发展作最有力的后盾。

增压泵及设备常见故障及排除方法

一、泵无法启动或者启动起来很大噪音

这种情况首先应检查电源供电情况：检查界限是否牢靠;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等(三相电机缺相运行会导致嗡嗡的噪音并且导致电机严重发热)。其次检查是否是水泵自身的机械故障，常见的故障有：填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承锈住;泵轴严重弯曲变形等。排除方法：放松填料，拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。

二、流量不足

可能原因： 动力转速不配套或皮带打滑致转速偏低; 扬程不足，管路太长或管路有直角弯; 底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损; 汽蚀现象; 出水管漏水严重。排除方法：恢复额定转速，清除皮带油垢，调整好皮带紧度;降低水泵安装位置排除汽蚀;缩短管路或改变管路的弯曲度;密封水泵漏气处，压紧填料;清除堵塞物，更换叶轮;更换减漏环，堵塞漏水处。

变频增压泵厂家-诚泽机械(在线咨询)-连云港变频增压泵由济南诚泽机械有限公司提供。济南诚泽机械有限公司(www.srlcgfj.com)为客户提供“罗茨风机,罗茨鼓风机,真空泵,增压泵,养殖增氧机罗茨风机配件”等业务，公司拥有“诚泽”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。