

家用板式换热器 临汾板式换热器 正阳设备专业制造

产品名称	家用板式换热器 临汾板式换热器 正阳设备专业制造
公司名称	济南正阳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业 开发区(104国道路东)
联系电话	13355412566

产品详情

公司主导产品有：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，洗浴用换热器，列管式换热器，双纹管换热器，波节管换热器，地下井水用板式换热器，换热机组，智能换热机组，分集水器，定压补水机组，变频供水设备，凝结水回收装置，无负压供水机组，软水器，除砂器，除污器，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器。

除顺流和逆流这两种流向外，还有错流和折流等流向。在传热过程中，降低间壁式换热器中的热阻，以提高传热系数是一个重要的问题。热阻主要来源于间壁两侧粘滞于传热面上的流体薄层（称为边界层），和换热器使用中在壁两侧形成的污垢层，金属壁的热阻相对较小。增加流体的流速和扰动性，可减薄边界层，降低热阻提高给热系数。但增加流体流速会使能量消耗增加，故设计时应在减小热阻和降低能耗之间作合理的协调。为了降低污垢的热阻，可设法延缓污垢的形成，并定期清洗传热面。

公司主导产品有：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，洗浴用换热器，列管式换热器，双纹管换热器，波节管换热器，地下井水用板式换热器，换热机组，智能换热机组，分集水器，定压补水机组，变频供水设备，凝结水回收装置，无负压供水机组，软水器，除砂器，除污器，家用板式换热器，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器。

一、板式换热器的内漏

内漏一般是指管子穿孔和小浮头漏，造成管、壳程介质互串。管子腐蚀、冲刷、磨损所引起的减薄与穿孔；浮动头盖紧固螺栓松动以及密封垫片劣化都会造成换热器内漏。在板式换热器检修后试压密封垫片的选用不当，及装置开工时冷凝器用蒸汽吹扫气密使小浮头螺栓松动造成内漏，致使重复检修例子不少，但近几年，催化、常减压装置换热器因管子腐蚀造成泄漏的情况比较严重。

二、板式换热器的外漏

外漏主要是主体的焊接部分，法兰接头、配管连接处产生泄漏。最常见的腐蚀部位是工艺接管，然后依次为管板、大盖及小口径的接管，因为工艺接管的管壁厚度比其它部分要薄一些，家用板式换热器厂家，且相对流速也高于其他部位。

总的来说，基本都是由于操作压力、温度波动过大，产生过大的局部应力，损坏了焊接结构，从而造成了板式换热器的泄漏。

公司主导产品有：各种换热设备，板式换热器，临汾板式换热器，容积式换热器，洗浴用换热器，列管式换热器，双纹管换热器，波节管换热器，地下井水用板式换热器，换热机组，智能换热机组，分集水器，定压补水机组，变频供水设备，凝结水回收装置，无负压供水机组，软水器，除砂器，家用板式换热器价格，除污器，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器。

选择冲缝片时，应该注意合适的翻边高度，翻边过高，造成翅片过疏，换热面积太少，影响换热性能；翻边过低，造成翅片过密，风阻过大，风量减小，同样影响换热效果。另外，由于冲缝片的强度较差，在冷凝器90度折弯过程中容易将圆弧段的翅片弄成倒片，倒片使得空气阻力增加，影响了换热。因此，提高翅片的强度和改善加工工艺也能有效地提高换热效率。

家用板式换热器-临汾板式换热器-正阳设备专业制造由济南正阳换热设备有限公司提供。“板式换热器,容积式换热器,无负压供水设备”就选济南正阳换热设备有限公司(www.jnzyhr.com)，公司位于：山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东)，多年来，济南正阳坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南正阳期待成为您的长期合作伙伴！