

# 芜湖环氧地坪 芜湖吾诚环氧地坪厂 环氧地坪施工工艺

产品名称	芜湖环氧地坪 芜湖吾诚环氧地坪厂 环氧地坪施工工艺
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

## 产品详情

### 环氧地坪涂层的剥离破坏的情况是什么原因

环氧地坪理论使用寿命在8-15年，现实中，很多环氧树脂地坪往往在2-3年，甚至更短的时间内就出现了涂层的剥离破坏的情况。

#### 1、环氧树脂地坪涂层出现凸起及裂缝

环氧树脂地坪涂层局部凸起，主要表现为出现直径2~5mm和30~50mm不同程度的凸起，主要原因是基层干燥不够，气体集聚在漆膜下面，涂膜面吸收水分而凸起，或者是由漆膜固化时有杂质未清理干净。

涂层出现裂缝，表现为涂膜收缩开裂和涂层因基层裂缝而拉裂。

#### 2、环氧树脂地坪涂层剥离破坏

环氧树脂地坪涂层大面积剥离破坏主要有两种情况：

(1) 环氧树脂层与混凝土基层结合界面破坏，环氧地坪涂料，表现为环氧涂层脱落，混凝土基层正常无损，大面积出现，环氧地坪技术，直接原因是界面黏结力不足；

(2) 环氧涂层与混凝土基层表面砂浆结合紧密，环氧地坪施工工艺，破坏面出现在混凝土基层内部，破坏面位于混凝土基层的砂浆平面。

这种破坏形式一般大面积出现，直接原因是混凝土的抗拉强度不足。停环氧树脂地坪涂层的不同涂膜层也有出现剥离的情况，主要原因是不同涂膜之间的黏结力不足，一般出现于局部，大面积出现并不常见。

。

## 环氧地坪涂刷勘察要重点要看那些问题

环氧地坪涂刷的时候一般都会对要做的现场做相应的勘察后，再选择所需的材料，这样做的目的是让自己更清晰的认识到要涂装的现场情况，对可能造成工期影响的因素做相应的排查。那做勘察要重点要看那些问题呢？

### 1、地表表面基础情况：

看地面有无坑洞，裂缝，是否要进行相应的修补。

2、对施工地面强度有个了解，每个地面硬度有差异，施工成果之后也有所差别。

### 3、施工面积大小的确定：

面积是材料用量的基本计算方式，做哪种类型涂刷都少不了，知道了总体面积大致的用量才更能计算的出来，这样选购的时候也不会造成过量或材料不足的问题。

## 环氧地坪漆施工前准备：

### 1、价格的预算：

做地坪预算除了面积外，还要对整体施工计划有相应的准备，比如你要做的工艺偏重于地表耐磨抗压的部分，或者防尘防滑上有更多要求，最终计算出的价格也是有差别的。

### 2、要有浮动的标准：

过于死板的价格预算，显然无法达到预期，留有余地，在不够和足够之间找到相应的平衡，不让预算超过自己预期过多，才是正确的计算方法。

## 工艺的选择了：

1、有的地坪表面比较好，适合用自流平施工工艺，用这种工艺，要注意提前做好地表的找平处理。

2、流平性好的材料可一次成膜，在地面形成亮光的效果，与地表整体无缝对接，硬度和耐磨等方面也更有保障。

环氧地坪在施工过程中，经常会遇到一些问题，影响着施工效果。我们在施工过程中，要注意尽量按照要求进行施工，就可以有效的避免这几种问题的出现。

### 1、漆面比较毛糙。

必须采用干净的漆刷和漆桶。漆好的表面在油漆未干时要遮住，以防沾上灰尘。

### 2、油漆起泡。

如果有水冒出来，说明漆层底下或者背后有潮气渗入。先用热风喷枪除去起泡的油漆，让木料自然干燥，然后刷上底漆，最后再在整个修补面上重新上漆。若木纹开裂，内有少量空气，经太阳一晒，空气膨胀，漆皮就鼓起了。可以先刮掉起泡的漆皮，再用树脂填料填平裂纹，芜湖环氧地坪，重新上漆，或不用填料，在刮去漆皮后，直接涂上微孔漆。

### 3、上漆了却没有光泽。

没有上底漆或底漆还没干就直接上都会导致没有光泽的情况。可能是光漆的质量不好。解决方法是用干湿两用砂纸把旧漆磨掉，刷去打磨的灰尘，用干净湿布把表面擦净，待干透后，再重新刷上面漆。

### 4、漆面产生污斑

为了防止出现污斑，可先刷一层含铝的粉的底漆，若已出现污斑，可以先除去污斑处的乳胶漆，刷层含铝的粉的底漆后，再重新上漆。

### 5、油漆出现剥落

小面积的油漆剥落，可先用细砂纸打磨，然后抹上腻子，刷上底漆，再重新上漆。大面积的剥落必须把漆全部刮去，重新涂刷。

### 6、漆面上不小心粘上了小动物

在油漆还没干剔去，这样修补容易。要是油漆差不多干了，就要等到漆膜完全变硬再擦掉了，这样做才不至于把光滑的表面弄得一塌糊涂。

### 7、漆面出现裂纹

如果裂纹的面积比较大，可以使用化学除漆剂或热风喷枪将裂纹区域除去之后，再重新上漆。如果范围不是很大，用砂磨块或干湿两用砂纸沾一点水，磨去断裂的油漆，慢慢打磨光滑之后，抹上腻子，再刷上底漆，重新上漆。

### 8、油漆过了很久都没有干

打开部分门窗促进通风，也可以在室内放一个加热器增加室内温度。如果还不能解决问题，可能是上漆的表面过于油腻。可以用化学除漆剂或加热法除去油漆，彻底把表面擦干净，然后再重新上漆。

芜湖环氧地坪- 芜湖吾诚环氧地坪厂-环氧地坪施工工艺由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（[www.wuchengdiping.com](http://www.wuchengdiping.com)）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领吾诚环氧地坪和您携手步入辉煌，共创美好未来！