

开封伺服驱动器维修数控系统维修中心

产品名称	开封伺服驱动器维修数控系统维修中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

原因大致如下：

. 85号ALARM

- a. CNC系统波特率、停止位等参数的设定不正确。
- b. 外部输入/输出设备的通讯参数与CNC的通讯参数不匹配。
- c. 外部输入/输出设备故障。

. 86号ALARM

- a. 通讯参数的设定不正确。
- b. 外部通讯设备未通电。
- c. 电缆连接不正确，请按照前面图示焊接电缆，并插入正确插口。
- d. 外部传输设备不良。
- e. CNC的通讯接口已坏。

. 87号ALARM

- a. 外部输入/输出设备的通讯参数与CNC的通讯参数不匹配。
- b. 外部传输设备不良。

c. CNC的通讯接口已坏