

洛阳三菱数控系统维修新代数控系统维修一站式服务中心

产品名称	洛阳三菱数控系统维修新代数控系统维修一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

、CNC电源单元不能通电

CNC单元的电源上有两个灯，一个是电源指示灯，是绿色的；一个是电源报警灯，是红色的，这里说的电源单元，包括电源输入单元和电源控制部分。

1) 当电源不能接通时，如果电源指示灯（绿色）不亮

(1) 电源单元的保险F1、F2已熔断。这是因为输入高电压引起，或者是电源单元本身的元器件已损坏。

(2) 输入电压低。请检查进入电源单元的电压，电压的容许值为AC 200V+10%，50HZ ± 1HZ。

(3) 电源单元不良，内有元损坏。

2) 电源指示灯亮，报警灯也消失，但电源不能接通

这时是因为电源接通（ON）的条件不满足。由下面的开关电路，电源接通的条件如下：

电源的接通条件有三个：(1) 源ON按钮闭合。(2)