

中山市厂房开裂检测鉴定

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 中山市厂房开裂检测鉴定 |
| 公司名称 | 广东建业检测鉴定有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 中振工程技术:安全性检测报告 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼 |
| 联系电话 | 18118749536 18123793574 |

产品详情

中山市厂房开裂检测鉴定

对排查发现的质量问题，开发商、物业服务企业应当积极组织整改、妥善处理，对不能立即整改解决的，应及时做好与业主的沟通和解释工作，并承诺完成整改期限。那么，在接到这份通知后，畅颐园小区的开发商和物业公司是否有对小区建筑在极端天气下的质量问题做了详细的排查，排查的效果又如何？如果进行了仔细的排查，解决了隐患，是否可以避免这个事故的发生？百姓买了房子，是买了一个躲避风雨的家，如果风雨来了，还要担心给自己遮风挡雨的房子是否安全，情何以堪。所以，请房屋建设和服务的各个主体，开发商、施工方、监理方、物业公司，等等，都能真正将“质量大于天”时时刻刻放在脑子里，哪怕是一颗螺丝、一块瓷砖，都要保证它的质量和安全。当然，也不能将希望完全寄托在开发商们的良知上，对于建筑质量的监管要更加严格，对于查实出现的质量问题决不手软，该严肃处理的就严肃处理，该追究责任的就该严肃追责。不要等着风雨来检验我们的房屋！！

随着房价的日益增长，我们普通老百姓想要拥有一套自己的房子真的是太不容易了，房子请师傅装修完

之后，可不要傻乎乎的就付装修尾款，因为你家房子的装修可能并不是完美无缺的，为了防止被一些不良的装修公司坑钱，导致后期入住麻烦不断，今天我们请来了一位从事多年装修的老工头，让他来给我们讲一讲新房验收应该注意哪几点。

新房验收至少做到以下5点：

1、 瓷砖空鼓

检查墙地砖的空鼓，瓷砖中心不能出现空鼓，边角处空鼓的瓷砖数量不能超过总数瓷砖的5%。