

# 郑州数控剪板机维修埃斯顿数控系统维修中心

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 郑州数控剪板机维修埃斯顿数控系统维修中心       |
| 公司名称 | 郑州明川自动化设备有限公司              |
| 价格   | .00/个                      |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼 |
| 联系电话 | 037155501720 13333864455   |

## 产品详情

驱动器内部的ALM报警电

路产生故障

将驱动器的ALM报警电路与

系统的连接断开或者更换将

驱动器送厂维修

执行圆弧加工程序时,由于

加工的圆弧过象限,系统执

行程序时死机,导致误报

警

初始化系统,修改加工程序,

避免圆弧过象限

故障现象三:991系统在驱动器正常工作时出现“Err-20”报警

故障原因处理方法

系统信号线第1脚和第10

脚之间接有一个三极管，在  
受到外部干扰时这个三极管  
导通使第1脚变为低电平使  
系统产生报警

检查系统信号线插头内是否  
有一个三极管，取消这一三  
极管

GSK