

承德回收芯片报价回收库存芯片承德功率模块报价

产品名称	承德回收芯片报价回收库存芯片承德功率模块报价
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

承德回收芯片报价回收库存芯片承德功率模块报价

GRM0335C1HR90WA01D

GJM0335C1E5R6BB01D

CD-Y5P152K50V

ICS9LPRS509EGLF

RC0805FR-07470RL

SA25J

喷油器故障一般表现为：喷油器喷孔被胶质物体堵塞，积炭或密封不严造成滴漏，从而导致混合气浓度过小或过大。其检测方法是：首先启动发动机，用听诊器在每个喷油器处检查运作声音，如听不到声音，应检查配线连接器、喷油器或来自ECU的喷射信号；然后，用万用表测量喷油器端子间的电阻，如电阻值与规定值不符，则更换喷油器；最后，检查喷油器的喷油量，其值应在正常范围内且各缸喷油量差值小于5cm³。

5、水温传感器故障

水温传感器是用来检测冷却水的温度，并将其转化为与温度有关的电压信号输入ECU，作为ECU修正喷油量的依据。如果水温传感器失效或与ECU间配线断路、短路、表面水垢严重时，都会造成输出信号出

现较大偏差，最终使喷油器不能适时增大或减少喷油量，导致启动困难。