

深圳喷漆 喷漆加工厂家 活创实业

产品名称	深圳喷漆 喷漆加工厂家 活创实业
公司名称	佛山市顺德区活创实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区纵一路9号
联系电话	13702631828 13702631828

产品详情

粉末涂料脱漆的有效方法有机械法和高温分解法两种，前者是用机械摩擦涂膜办法达到清除涂膜，这里的机械方法通常包括手工打磨、动力工具、喷砂、高压水射流等方法。

而后者使粉末涂料涂膜处于足够高的温度和时间条件下，涂膜有机高分子化合物发生降解，燃烧汽化，喷漆加工厂家，涂膜中不燃烧的填料、颜料生成焦状残渣，可以用压力清洗设备清除，喷漆加工价格，实现脱漆。涉及到的高温分解手段有明火、热清洁炉、热流化床炉、熔融盐浴和镭射等。

深入分析粉末喷涂涂层的脱漆情况和脱漆工艺

当粉末涂料涂装的应用越来越多之后，有时候就会需要脱漆，以便于解决一些涂装质量问题。那究竟什么是粉末喷涂涂层的脱漆工序，这项工作又该通过什么样的方式来完成？

所谓粉末喷涂涂层的脱漆，喷漆加工处理，主要指的是在粉末喷涂过程中，因有一些因涂装质量不良，或者在搬运过程中造成涂膜损坏需要重新涂装；还有对涂装吊具、挂钩等的清理，都会遇到脱漆的问题。

粉末喷涂涂层的脱漆可以分为两种情况，一种是将失效涂膜除去，深圳喷漆，但保留功能尚好的涂膜；另一种是完全将基体表面的涂膜脱去，直至露出基材底材，再进行重新喷涂。

如此看来，应该有两种方式可以实现粉末喷涂涂层的脱漆处理，它们是机械法和高温分解法。机械脱漆就是用机械摩擦涂膜办法达到清除涂膜，目前大部分的粉末涂装企业都是用手工或电动打磨的方式清除涂膜。

活创实业自1993年创立，新公司景合盟科技一直坚持活创精神，建厂二十年来一直致力从事金属表面处理剂系列产品的开发、生产及加工喷漆、喷塑处理。

造成工件喷漆加工后表面粗糙的多方面原因

喷漆加工时喷嘴离开钢材表面的距离过大，引起干喷，无论是手工喷漆还是自动喷漆都是一样的。除此之外，还有一种可能性就是自动喷漆室内喷漆环境及工作条件调节不合理，使喷漆室内漆雾飞扬，漆雾粒子掉落尚未干燥的漆膜表面，致使漆膜粗糙。

深圳喷漆-喷漆加工厂家-活创实业(推荐商家)由佛山市顺德区活创实业有限公司提供。佛山市顺德区活创实业有限公司(www.huochuang.cn)是广东佛山,化工产品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在活创实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创活创实业更加美好的未来。