

# 气动扭力扳手风批怎么选 上海风批 气动工具

产品名称	气动扭力扳手风批怎么选 上海风批 气动工具
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

### 力矩扳手简介

力矩扳手最主要特征就是：可以设定扭矩，并且扭矩可调。力矩扳手的应用：力矩扳手就是紧固螺栓的，高强螺栓可分为扭剪型和大六角型两种，国标扭剪型高强螺栓为M16、M20、M22、M24四种，现在也有非国标的M27、M30两种；国标大六角高强螺栓为M16、M20、M22、M24、M27、M30等几种。一般的对于高强螺栓的紧固都要先初紧再终紧，扭力扳手风批哪个牌子好，而且每步都需要有严格的扭矩要求。大六角高强螺栓的初紧和终紧都必须使用定扭矩扳手。

数显示扭力扳手和机械式扭力扳手最主要的差异在于数显示扭力扳手有其超高精准度与稳定度，这是机械式扭力扳手望尘莫及的。数显示扭力扳手的准确度0.5%—3%，机械式扭力扳手为3%—6%。而其另外一个差异在于警报的方式不同。机械式扭力扳手皆由弹性机械结构的跳脱或是打滑方式来警报使用者已达到目标扭力。而数显示扭力扳手的警报方式则比较多元，主要有：震动装置、灯光提示、声音提醒、数字显示等方式。

### 扭力扳手的使用注意事项

1. 螺纹连接件，包括螺栓、螺母和各种垫圈在使用前，确认其规格、强度等级符合装配要求。螺纹表面

光滑、无磕伤等缺陷，制件表面镀（涂）层完好无损，且无污物粘附在表面。

2. 扭矩扳手不使用时，气动扭力扳手风批报价，要注意将“示值”调节到小值处（归零），使其内部弹性元件处于松弛状态，避免产生变形，以保证其测量准确度及使用寿命。

3. 扭矩扳手不使用时，上海风批，必须存放于专用盒内，不可随处放置。使用后，气动扭力扳手风批怎么选，保持其清洁良好，数值归零后再放入专用盒内。

4. 在使用扭矩扳手前，先要检查其“检定”合格期是否有效。如未经检定或已过有效期，其拧紧扭矩值不能作为检验合格的依据。

气动扭力扳手风批怎么选-上海风批-气动工具由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司（[donriqd.1688.com/](http://donriqd.1688.com/)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！