

濮阳变频器维修主轴电机维修一站式服务中心

产品名称	濮阳变频器维修主轴电机维修一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

SPM 的LED 上显示66（ALM 红灯点亮）。各放大器间通讯异常报警。1．检查SPM，

PSM，SVM 之间的连接线是否有错误。

2．更换控制侧板。

23 SPM 的LED 上显示73（ALM 红灯点亮）。速度检测信号幅值不够。1．检查系统有

关主轴速度反馈检测器的参数是否有错误，重新正确设定。

2．检查速度传感器是否异常，更换。

3．更换控制侧板。

24 SPM 的LED 上显示74，75，78（ALM 红灯点亮）。控制侧板检测到CPU，CRC 等异

常。更换控制侧板。

我们的地址：郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元1楼电话：037155501720联系手机：13333864455 期待您的咨询