

## 30P工业式冷水机价格 济南工业式冷水机 华易工业冷水机

产品名称	30P工业式冷水机价格 济南工业式冷水机 华易工业冷水机
公司名称	东莞市华易制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇新四油榨村249号一楼
联系电话	13509807575

## 产品详情

华易牌工业式冷水机制冷系统发生油堵的原因与解决办法？

现代智能工业式冷水机发生油堵通常在干燥过滤器的部位，通常是因为压缩机缸体受损，机油进入干燥过滤，由于机油粘度过大，油过多时在干燥过滤器形成堵塞，是制冷剂不能循环机组停止制冷。

解决办法：更换干燥过滤器，检修压缩机。使用高压氮气吹出系统内多余冷冻机油，吹出时用风筒加热效果更好。选择好的工业式冷水机，就选华易制冷，20年老品牌值得信赖。

工业式冷水机系统抽真空、保压真的像表面上简单吗？

现代智能工业式冷水机保压，有抽真空保负压，观察压力变化。而我们也通常在抽真空后我们输入氮气保压，然后更具压力表的变化去判断是否泄漏，环境温度每有 $\pm 1$  温差，便会有 $\pm 0.1$  kgf/cm<sup>2</sup>的压力差。实际值=加压时压力+(加压时温度-观察时温度)  $\times 0.1$  kgf/cm<sup>2</sup>，另外，禁止用氧气进行保压，因为氧气和制冷系统的冷冻油会产生火爆炸！所以在进行操作时一定要由专业人员指导下进行----华易制冷设备有限公司

日常运行中效果不好，如何判断工业式冷水机的冷媒露了？

1、现代智能冷水机运行时制冷效果不明显；

- 2、是否有外界因素影响，如风冷工业式冷水机周围的散热环境，水冷工业式冷水机的水塔散热；
- 3、输入电流电压过低，机组自动报警；
- 4、压缩机吸气压力过低，低压表值低；

如果判断了工业式冷水机漏雪种，可以用肥皂水刷在铜管及与设备交接的地方查漏，补漏以后抽真空重加雪种即可，工业式冷水机雪种补漏，维修找华易制冷。