

【旭辰水泥制管设备】 山东径向挤压水泥制管机供应商

产品名称	【旭辰水泥制管设备】 山东径向挤压水泥制管机供应商
公司名称	洛阳旭辰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市机场路二乔路口南500米
联系电话	13803889041

产品详情

生产水泥管的原料水泥的质量影响着径向挤压水泥制管机的工作效率。质料的影响：水泥的用量和质量有至关重要的效果。在配料时，恰当使用水泥用量可增加水泥管的强度和耐久性。但过量的水泥会使硅酸盐在硬化过程中的体积胀大加重，发作裂缝。当水泥的消解速度过快及积累较多的热量时，会使制品温度急剧上升，水泥制管机发作较大的内应力，使水泥管外表胀裂。

水泥管分为两大类，一种有钢筋和一种无钢筋的，无筋水泥制管机使用石子、石粉、河沙、粉煤灰等掺入适当水泥即可出产（内径 150mm-800mm）平口、企口、承插口的水泥管材。该机出产的管材具有壁厚均匀，内外壁润滑，抗渗性能好，抗压强度高，造价低，接头结实可靠，施工便利，出产效率高，并可当即脱模养护等优点。是出产无筋水泥管的抱负设备。

旭辰机械专业生产径向挤压水泥制管机设备，通过多年来的合作开发和不断完善，产品结构日趋合理，设计新颖，质量可靠、性能稳定。

当出现下列状况的时候，千万要注意，对径向挤压水泥制管机造成一定损害。

- 1.如果水泥管制造机的油缸发现油缸漏油，原因是缸体中的密封件失去密封效果；
- 2.油泵电机关闭或转动困难，导致电机烧毁。原因是水泥制管机的总压调节阀压力调节过大，应按规定使用。
- 3.振动器振动力不足，水泥制管机出砖周期长或出砖不严，这是下模压下压力调节过大造成的。