

# 商洛伺服驱动器维修伺服电机维修一站式服务中心

产品名称	商洛伺服驱动器维修伺服电机维修一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

开机后，约半个小时MDI键盘子上的某些键，如PAGE键，光标键失效

操作面板的输入信号不正常

1) 检查MDI键盘是否正确接地。2) 更换存储板A16B-2201-010\*。

27

MDI方式总为G90或G91

MDI方式下设定了G90或G91模态

在"SETTING"画面设定ABS (其它系统也可这样做。)

28

系统通不上电，并且把系统控制板一块一块地卸掉，发现卸掉存储板

由于在通讯中，通讯接口芯片75188，75189的±15V工作电压与

更换存储板A16B-2201-010\*，或A16B-1212-021\*，由于更换存储板，当然需要重新输入以下数据：

a.系统参数， bPMC参数