

南宁太阳伞厂定做南宁户外太阳伞

产品名称	南宁太阳伞厂定做南宁户外太阳伞
公司名称	鹤山市桃源镇嘉鸿制伞厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	鹤山市桃源镇中心一村275号
联系电话	15819727627 15819727627

产品详情

南宁太阳伞厂伞在中国有着悠久的历史，《史记，王帝记》中就有关于伞的记载。春秋时期，相传著名工匠鲁班之妻创造了手提伞。由于伞开始为丝帛制成，价格昂贵，百姓难以买起，被视为王公贵族，僧侣的权威象征。汉代后，人们采用较为廉价的涂上桐油的纸来制雨伞。唐宋时，纸制油伞开始普及民间。到清代，出现了精工彩绘的花伞。本世纪30年代，中国人发明了折叠伞。到现在，伞已由古老的伞盖发展为纸伞、布伞、尼龙伞、塑料伞、自动伞等许多品种，用作伞骨伞架的材料也从早的竹、木发展为钢、铝、塑料、树脂纤维、有机玻璃等等。中国伞是在唐代传入日本和东南亚国家，18世纪中传入英国，随后传遍欧美及各地，当时用绢和蕾丝制作的小阳伞特别受欢迎，是贵妇随身携带的必备用品。但是当时的阳伞重达4.5公斤，19世纪，伞开始变得轻巧起来，能够折叠的小伞成为外出的必备品。坠有绢质流苏的长柄伞、搭配礼服羽毛伞、捏褶花边伞、以及奢华的蕾丝伞等等，就像款式多样的时装，让人眼花缭乱。庭院散步、郊外踏青、走亲访友、出海避暑，人们在不同的场合不同的季节穿不同的服装，当然要搭配不同的伞，伞成为人整体造型中的重要一部分，从饰物的装饰和搭配中也反映出一个人的智商和品位。伞来是避雨挡风、遮太阳的生活用具，但随着时代的发展和人们生活质量的不断提高，它的价值已越了实用范围，摄取了浓厚的色彩，成的象征。特别是进入21世纪以来，伞的颜色、款式设计越来越丰富，面料越来越讲究，配合不同的服装、不同的季节、不同的环境，有着各种各样的用途。伞的发明与利用是中国对世界文化的一大贡献。伞企业文化是我国民族古老文化不可或缺的一部分。

南宁太阳伞厂防晒伞的挑选有什么诀窍呢? 1、看材质。关于涂层和防晒的效果，黑胶>色胶>银胶>无胶层>蕾丝镂空伞;多次过胶/多层胶>一两层胶>无胶层>蕾丝镂空伞(光好看是没用的)。专业打造的黑胶防晒伞，专利防晒涂层能够隔绝99%的UVA，防止肌肤被晒伤等问题。 2、看布料。伞面较厚，织物越紧密的布料抗紫外线性能较好，织物越紧密遮阳效果越好，薄而稀疏的织物阳光很容易透进来，达不到遮阳的效果。而选用的双层伞布，零透光，并利用两层布之间的空间隔热效果，使伞下温度不易上升，从而保护皮肤。同时，双层布的过滤紫外线效果也比单层布的要好。 3、看颜色。同等的条件下，伞面颜色越深，抗紫外线的性能也越好。黑色的伞透光率低，可以带来的荫蔽大。同时，由于波长的关系，浅色织物更容易吸收紫外线。所以还是选择深色较好。作为专业防晒伞，一直专注于对品质的追求。不同于其他花哨的防晒伞，外层以纯黑伞面呈现，所以也被叫做“小黑伞”，将经典花色藏于伞的内层。小黑伞在满足以上所有标准同时，还拥有设计感，材质及手工缝制工艺，而且不透光，复合伞面料高效阻隔UVA，完全是保护肌肤的好护盾。搭配内在的低调花色，实力与颜值兼备，并且在细节方面也有诸多考量，专利设计的无按钮开关，避免了被按钮刮伤的可能性，升级了用伞体验。就连伞珠也是根据

不同的伞款来设计，细微之处透露满满的诚意。防晒第一战，就是要选对一把遮阳伞！你get了吗？

防晒伞黑胶好还是银胶好 银胶: 1.银胶遮阳伞采用物美价廉的遮阳布。有注意过家里房间的窗帘布吗？它就是银胶的。遮阳伞黑胶好还是银胶好，我们知道银胶都是放在遮阳伞的内面，能够阻挡直接照射的紫外线。 2.遮阳伞黑胶好还是银胶好呢？银胶相对黑胶来说价格低廉。但缺点就是容易脱落，经过长时间暴晒就很容易裂开。遮阳伞黑胶好还是银胶好，如果是不考虑价格，就可选择黑胶遮阳伞。 黑胶: 1.遮阳伞上的黑胶是什么东西？遮阳伞是黑胶好还是银胶好？黑胶也可以叫做色胶。密度高，黑胶相对银胶更加耐用不易脱落。就算经过太阳暴晒也不容易裂开，遮阳伞黑胶好还是银胶好，当然是黑胶。 2.还在拿着两把遮阳伞比较遮阳伞黑胶好还是银胶好吗？看着黑胶的价格是不是又很犹豫想要选择银胶呢？如果你不想要受太阳紫外线的折磨。那么就相信小编，黑胶才是对的选择。

南宁太阳伞厂选购晴雨伞的检查项目 1、开关性能检查。一把伞在手，要开伞灵活，一开到顶，不受阻，不下落；关伞轻便，一关就好。伞柄(杆)上的伞骨关圈应有对伞骨穆头自由地退开和锁开。开关零件不失灵、不脱落。使用自动伞时，键钮不得自行开动。自开速度应快而不猛，均而有力。收落时拉力不应过重。 2、伞面检查。布伞应用有斜纹组织的专用伞布，且平整紧密，大雨不漏，无污、无洞、无跳纱。线迹均匀细固，色泽一致，花形、条纹拼接相近。尼龙布伞表面应涂有一层防雨树脂胶，暴雨不漏，不得有明显的织造疵点与漏浆，也不得有星点透光线的现象。伞面打开时，伞型应饱满美观，不得呈“盆碟状”或“深碗状”。 3、伞骨检查。伞骨应不易生锈，富有弹性，手感软硬适度，收落后应紧贴伞杆，钉连接处应灵活适度，光整无刺。 4、其它部件检查。伞杆应圆而光亮、无毛刺，无脱壳、脱焊、豁裂等异状。外露顶端的端面应平而不尖，光而无孔。伞柄应造型美观、牢固不动、捍手舒造等。另外,开伞后,摇晃不得有关节发松、发飘的感觉。