

凯源传动 烟台bley摆线针轮减速机直销商

产品名称	凯源传动 烟台bley摆线针轮减速机直销商
公司名称	吴桥凯源传动设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县
联系电话	15231771999

产品详情

摆线针轮减速机早期点蚀的状况是怎么回事：

摆线针轮减速机点蚀肯定与润滑油有关系，同时它还要与摆线针轮减速机的材料有密切联系。平时的使用过程一会有一定处理规范。还有一点就是由于齿轮接触不好造成局部超负荷而产生的，齿轮的局部超负荷使实际接触应力大大超过齿轮材料的许用接触应力，有的齿轮达不到全齿长接触或仅在齿的一端接触，甚至对角接触。

介绍一下我们摆线针轮减速机使用条件：

线针轮减速机在各个行业和领域被广泛的使用，受到广大用户的普遍欢迎，x2摆线针轮减速机多少钱，下面我们就来介绍一下摆线针轮减速机的使用条件：

1.卧式安装摆线针轮减速机的工作位置均为水平位置。在安装时较大的水平倾斜角一般小于 15° 。在超过 15° 时应采用其他措施保证润滑充足和防止漏油。

2.摆线针轮减速机的输出轴不能受较大的轴向力和径向力，在有较大轴向力和径向力时须采取其他措施。

如何解决摆线针轮减速机早期点蚀的状况：

摆线针轮减速机点蚀肯定与润滑油有关系，下面我们就来详细介绍一下该怎么解决这种情况的发生：

- 1.齿轮减速机传动的合理润滑及选择合适的润滑剂。
- 2.提高减速机齿轮安装精度，保证齿轮的接触精度。

对于中心驱动摆线针轮减速机，如果在装配和安装时，未经很好调查，便有可能存在左右两路传动的不同步性，均载效果差，在这种情况下，一侧传动齿轮可能不承受负荷，而另一侧传动齿轮则超负荷，这很容易引起齿面产生进展性早期点蚀。

凯源传动-烟台bley摆线针轮减速机直销商由吴桥凯源传动设备厂提供。吴桥凯源传动设备厂（www.kyjsjx.cn/）位于河北省沧州市吴桥县。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凯源传动在减速机、变速器中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。凯源传动取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凯源传动全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。