

变频器售后维修 登峰机电维修售后 中堂变频器维修

产品名称	变频器售后维修 登峰机电维修售后 中堂变频器维修
公司名称	东莞市登峰机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道滘镇昌平万道路2号华科城创新岛产业 孵化园内第8栋三层4号房屋
联系电话	13713214133 13713214133

产品详情

变频器维修的无显示信息常见故障

无显示信息常见故障一般是由电源变压器的毁坏而造成。与一般自激或他激式电源变压器不一样的是变频器维修应用了1个称为TL431的可控性稳压电源件来调节电源开关管的占空比，进而超过平稳输出工作电压的目地。当有负荷短路故障常常会造成电源变压器输出，控制面板无显示信息。

与别的变频器相同，像LV、OV常见故障，光耦电路毁坏常见故障在变频器维修上也会遇到，必须人们结合实际持续小结与探求。

登峰如何判断伺服电机伺服马达好坏的方法

判断伺服马达好坏：将伺服马达电源线任意两端短接，此时手动旋转马达，会明显感到转不动受到阻力；

再将另外两端短接，手动旋转马达，也会明显感到转不动受到阻力；可以判断该马达的线圈正常；

如果选用万用表量的话，也是一样的，用根据马达工作电压选择交流档量程测量旋转时的电压，如果电压有变化而且是在额定电压范围内，可以判断伺服马达线圈正常；

至于编码器的测量需要接上5V电源测量反馈脉冲波形，可以初步判断编码器的工作与否；如果接上驱动

器试机有报警那需要看实际情况判断是驱动器问题还是马达问题。

东莞市登峰机电工程有限公司秉承变频器维修解决问题和传授相关知识为前提，让顾客有基本的维护和修理意识，并在保证自我安全前提下进行相关操作。

丹佛斯变频器

东莞市登峰机电工程有限公司长期代理丹佛斯变频器，主要有通用型的VLT5000系列，风机水泵专用的VLT6000系列，简易型的VLT2800系列，专用于恒压供水的VLT7000系列，适用于水行业的VLT8000AQUA系列，适合于腐蚀性环境中使用防护等级为IP66的FCD300系列变频器，此外还有变频器和电机一体化的FCM300系列，以及专用于提升行业的VLT5000FLUX系列变频器，型号齐全，质量保证，价格低廉，欢迎订购。