

鼎重热水器 空气能热水器直销商 安庆空气能热水器

产品名称	鼎重热水器 空气能热水器直销商 安庆空气能热水器
公司名称	安徽鼎重暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区侨鸿国际商城
联系电话	18949554607

产品详情

?空气能热水器缺少冷媒会出现什么情况？

空气能热水器缺少冷媒会出现的情况：

一、热水器加热慢

作为空气能热水器能量转换的介质，如果制冷剂不足，空气能热水器的制热效率会急剧下降，加热时间大大延长，影响用户正常用水。

二、电子屏显示代码故障

很多家用电器都会在出现故障时显示出相关代码，提示用户及维修人员到底哪里出了问题，空气能热水器也不例外。以海尔空气能热水器为例，当电子屏显示“F7”时，就表示其冷媒可能出现了问题。

三、排出的冷气不明显

空气能热水器在运行过程中，会排出大量低温空气，用户如果感觉到排出的空气温度跟环境温度相差不大、冷气不明显时，可能就是由于空气能热水器冷媒不足造成的。

空气能热水器正常使用多久要检查一下冷媒？

判断空气能热水器是否缺少冷媒：

1、空气能热水器开机运行十五分钟后，观察一下室外机门阀（主要是膨胀阀）前端是否结霜不化，若有结霜情况，可能是冷媒不足导致的。也可以用手摸一下室外机的两个铜阀门，接粗铜管的温度低一些（低压），接细铜管的温度（高压）高一些为正常；反之，则可能是空气能热水器缺少冷媒的表现。

2、使用过半年以上的用户，可察看主机的管道接头和室外机阀门处是否有明显漏油迹象。油与冷媒互溶，漏油必漏冷媒，漏冷媒必漏油，如有明显的漏油现象，那么空气能热水器就可能存在冷媒泄漏的情况。

最合理的方式就是请专业维修人员来检测一下空气能热水器外机阀门的压力或电流是否出现异常。

一台合格的空气能热水器在生产时会一次性加足冷媒，在机器正常运转、无泄露的情况下，可以终生不需要加冷媒。当然了，如果你不放心，有时间也可以自己用以上方法检查一下，防患于未然。

在确定空气能热水器冷媒不足后，一定要及时进行补充。空气能热水器的安装、维修相对比较复杂，需要专业师傅才能完成。现在空气能行业竞争激烈，产品质量良莠不齐，很多不知名品牌对于售后没有进行过多投入，致使机器出现故障后，不能得到及时的维修。因此，在选购空气能时，要尽量选择一些大品牌，不仅产品质量有保障，售后服务也十分到位。

1、空气能热水器温度设置有讲究

季节不一样气温不同，温泉空气能热水器，进水温度自然也不同。很多用户容易犯得错误之一：水温设置一成不变。那么，怎么才能既保证了用水量又做到节能呢？比如50℃，以保证热水的充足。水温根据季节气温来调整，一般来说，安庆空气能热水器，冬季可将热泵热水器的水温设定为55-60度，春天/秋天可设成50-55度，夏天则设定为45-50度。当然这也要根据实际情况来定。另外，商用空气能热水器智能控制设置水温不可过高，长时间过高会导致空气能热水器持续的工作，电费增加。

2、空气能热水器合理使用电辅热

空气能热水器装了电辅热可以提高加热效率，低温环境下，辅助加热热水。一般情况下空气能热水器的热水速度完全能够满足用户的热水需要，并不需要电辅热。所以只需要在有需求时开启电辅加热即可。另外，即使开启了电辅热功能，工厂空气能热水器，机组和电辅同时工作，制热完成以后，机组就会自动停止工作，并开始自动保温，因此这时的空气能热水器就算插着电的状态，机器也没有运行，只是在保温。而当空气能热水器处于保温状态是不耗电的。

3、空气能热水器水箱不是越大越好

用户购买空气能热水器机组时，存在一个认知偏差，认为同等价格买到更大容量的水箱，不仅占了便宜，还不用担心热水不够用的问题。事实上，水箱越大、储水越多，制热时间也随之增加，从而导致耗电量的增加。每天加热多余的热水带来了不必要的电费开支。

鼎重热水器(图)-空气能热水器直销商-安庆空气能热水器由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。“空气能热水器,空气能热泵,工厂热水器”就选安徽鼎重暖通设备有限公司(www.tz1288.cn)，公司位于：芜湖市镜湖区侨鸿国际商城1805室，多年来，鼎重热水器坚持为客户提供好的服务，联系人：龚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鼎重热水器期待成为您的长期合作伙伴！