

# 鸿贝BABY蓄电池FM/BB1228T直流通信电源

产品名称	鸿贝BABY蓄电池FM/BB1228T直流通信电源
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:鸿贝BABY蓄电池 型号:FM/BB1228T 规格:12V28AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

## 产品详情

### 鸿贝BABY蓄电池FM/BB1228T直流通信电源

上海鸿贝电源系统有限公司是集VRLA蓄电池和电源产品研发、生产、销售、技术服务与一体的综合型企业。公司位于上海嘉定南翔经济开发区昌翔路168号，占地面积约60亩。公司主导产品为通讯、电力、应急电源用备用蓄电池、固定型蓄电池、太阳能储能（胶体）蓄电池、电动车专用蓄电池等。2009年度被评为上海市高新技术企业。公司通过多年不懈努力，其规模有了跨跃式的发展，已形成年产VRLA蓄电池达50万KVAh,其产品涵盖FM、GFM、FMJ、CNFJ、DZM（J）

### 鸿贝蓄电池的应用范围

#### 特点:

1、长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；2、电池气密性好、安全性高、可快速充电；3、电池防漏液的结构、具有免维护的特性；4、电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，5、电池可任意位置放置，便于保护和使用；6、电池能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；

铅酸电池能满足客户需要，被广泛应用于各个领域

雷击与室内应用场合不同,中继站暴露在户外,存在被雷电直接击中的可能。UPS将直接承受雷击带来的电压与电流冲击,导致UPS损坏。因此,为了保证中继站的可靠运行,可采取的措施有:

- 加强基站外部防雷系统,条件允许的情况下可以考虑为基站配置建筑物屏蔽; 确保基站内良好接地;
- 加强基站电源接入系统的防雷保护,尽量避免雷击脉冲由电力线直接进入UPS。(2)环境温度

1.维护简单充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不

能使用) 3.安全性能卓越由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。4.自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在小。5.寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。6.内阻小由于内阻小,大电流放电特性好。7.深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复

鸿贝蓄电池FM/BB1255T参数/报价一是着力强化排查整治。及时制定上报整改方案并向社会公开,梳理出38个具体问题,目前,有10项整改工作已基本完成,其他28项正按序时进度抓紧推进,科威特石油工程市场竞争激烈,而且公司林立。“十三五”把生态环保保障和民生、增进福祉、生活、守住美丽的发展底线的突出位置,“时空梭智能车的创始人闫磊直言,“事实上类似传言一直很多。

UPS电源日常维护和检修 (1)应定期对UPS控制系统作如下检查

检查控制的显示模块显示与运行情况是否一致,显示无黑屏及乱码,如遇此现象尽快更换显示模块;

检查显示控制屏是否有异常声响,如有报警及其他异常现象及时处理;

检查显示控制屏操作按钮,确认各按钮功能正常,切换检查有关功能和参数,如遇异常及时上报处理。

(2)UPS应避免频繁的开机关机,好长时间处于开机状态。确实需要关机的,应在关机后5s以上再开机

(3)检查电池组至UPS导线是否老化

老化的应及时更换相同载流面积的导线,尽量避免增加不必要的导线长度。

(4)检查市电是否一直处于正常的供电之中 如果市电一直处于正常工作中,UPS就没有工作的机会,其电池就有可能长时间浮充而损坏。因此,对长时间不用的UPS要定时进行人为的强制工作,这样可以活化电池,还可以检验UPS是否处于正常状态。

关于保管

1. 保管时请注意温度不要超过-20 ~ +40 范围

2. 保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一

部分容量,使用时请补充电。

3. 长期保管时,为弥补保管期间的自放电,请进行补充电。

在超过40C条件下保管时,对电池寿命有很坏影响,请避免!

4. 请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。UPS电池

5. 如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱,以避免被水打湿的纸箱成为

导体造成电池放电或烧坏正极端子。