

主轴伺服驱动器维修 .三菱维修十年经验

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 主轴伺服驱动器维修 .三菱维修十年经验 |
| 公司名称 | 郑州明川自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼 |
| 联系电话 | 037155501720 13333864455 |

产品详情

1 5) 报警编号

3 7

: 参数异常

[内容]

初始化时从N C 传输的主轴参数存在错误。

检查项目

检查结果

处理措施

设定了错误的值。

进行正确的设定。

1

确认主轴参数的设定值。

在N C 的诊断画面中显示出错误设定的参数编号。

无问题。

实施检查项目2的检查和处理措施。

2

进行与报警编号 3 4 相同的检查和处理措施。

(1 6) 报警编号

3 8

: N C 通信 · 协议异常 1

与N C 的通信中协议异常,发生“ 框架错误 ”。

(1 7) 报警编号

3 9

: N C 通信 · 协议异常 2

与N C 的通信中协议异常,发生“ 信息错误 ”。