

水泥砖托板 砖机托板生产

产品名称	水泥砖托板 砖机托板生产
公司名称	沂南县广成模具公司
价格	26.00/张
规格参数	水泥砖托板:山东广成砖机托板 砖机托板:85/45 产地:山东沂南大庄
公司地址	山东省临沂市沂南县大庄镇高家店子村
联系电话	0539-3552228 13355060154

产品详情

销售水泥砖托板，砖机托板，选购砖机竹托板的时候，我们既要考虑产品的使用寿命，也要考虑到操作的方便快捷与否，两者相互结合，综合考量。但是由于砖机竹托板工作性质的特殊性，所以还是会经常出现问题，比如翘曲。砖机竹托板产生翘曲的原因有：1、胶黏剂配比不当。

2、热压条件不当。3、表面和背面所胶贴的免烧砖机托板不对称。4、砖托板含水率大、干燥收缩。

为了避免砖机竹托板的翘曲问题我们可以：1、减少脲醛树脂胶用量，使胶层柔软，改进热压条件。

2、热压后水平堆放.并压重物，免烧砖机托板纤维方向平行于基材干缩、湿胀量小的方向。

3、胶贴时，免烧砖机托板尽量挤紧，中央部分稍松。4、降低免烧砖机托板含水率，并使其均匀。

砖机托板尺寸和砖机型号：

QTJ4-26\4-35\4-40\4-25砖机系列托板尺寸：85/45、88/48、85/55、85/48.

QT4-15\4-20砖机系列托板：102/57、95/55.

QT6-15\5-15砖机系列托板尺寸：90/70、88/85、85/85、115/57、85/68、88/70、125/58。

QT8-15\9-15\10-15\12-15免烧砖机托板尺寸：95/90、135/72、110/90、110/95。

根据客户需要的规格尺寸生产加工水泥砖托板、免烧砖托板。