

黄石1878002734离合器多少钱 坤阳汽配

产品名称	黄石1878002734离合器多少钱 坤阳汽配
公司名称	济南坤阳汽配有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济南天桥区蓝翔路泉利重配城
联系电话	18654556188

产品详情

离合器片就是离合器的传动原件，发动机通过飞轮，离合器片，压盘，把动能传输给变速箱。离合器片是安装在压盘与飞轮之间的，通过面片摩擦材料，当压盘将离合片压紧在飞轮端面时，3151000549离合器烧片，离合片就会将发动机的动力传输给变速箱，起到结合作用，当要挂挡或换当时，踩下离合器踏板，这时操纵机构分离轴承，压盘将离合器片松开，动力被切断，起到分离作用。路坤离合器深知离合器的重要性，一直深入研究离合器，把优质，高的产品提供给广大客户，使客户试用离合器操作的时候，舒适，平稳，轻便。济南路坤离合器，离合器行业中的翘楚，愿与您合作共赢。

离合系统的功能是保证发动机与传动系统平稳可靠地接合，并且能暂时而彻底地分离。接合是指产生摩擦力矩，分离是指解除摩擦力矩。离合器工作频繁，在汽车行驶时，由于滑动摩擦的作用各部件容易磨损，变形等，摩擦力矩相应降低，导致离合系统故障。为了尽可能地延长离合器的使用寿命，因此，如何正确地对离合系统进行有效的维护就显得相当重要。

3 离合器在使用过程中，经常出现的故障主要有离合器踏板沉重、打滑、分离不彻底(挂档困难)、发抖、发闯、异响等。

1、离合器踏板沉重的故障现象

原因检验方法及维修故障现象:脚踏离合器踏板沉重，脚容易疲劳，相对于同样其它车辆离合器踏板力有明显差异。

故障原因:

- 1)分离总泵总成：调整不当，踏板过高，且无空行程
- 2)从动盘(摩擦片)总成：摩擦片磨损量大(磨损至摩擦片铆钉处)
- 3)离合器总泵、分泵、分离拨叉、分离轴承等发卡，运动不灵活.

4)飞轮工作面、压盘工作面磨损大(磨损超过0.5mm).

5)分离指过量磨损(指端圆弧已经磨平)、分离轴承过量磨损(推力平面磨出凹弧).

维修方法:

一:检查离合器踏板是否过高,空行程是否合适,调整到正常状态。如果故障现象没有消除则进行下一步。

第二步:检查离合器踏板、总泵、分泵、分离拨叉、分离轴承等是否有卡涉,运动不灵活现象,离合器踏板是否回位正常.排除后仍然不能解决则进行下一步。

第三步:检查离合器盘总成、盖总成、飞轮是否磨损过量,压盘分离指、分离轴承推力平面是否磨损过量.盘总成摩擦片磨损应不漏出铆钉;用游标卡尺测量,盖总成的压盘工作端面磨损应不大于0.3mm;飞轮的安装深度用深度尺测量,磨损深度应不大于0.5mm.以上;压盘分离指端圆弧面不应磨平;分离轴承推力平面不应磨出凹弧;不符合尺寸的应予更换。但在修理过程中应注意某一个零件不符合要求时应单独更换,不要笼统成套更换.(例如:离合器盘总成磨损过多,就只换盘总成,不要同时把盖总成更换了)

济南路坤离合器深知市场无一常势,我们的业务人员几乎每天都要应对来自外部和内部的各种变化,于是,总会有一些人无法针对这种变化找到正确的对策。在这个时候,有效的补救措施就是在自我变革中找到脱离困境的办法。我们如果不能左右风的方向,但我们能够调整风帆。没错,面对无法阻挡的前进潮流,你必须要及时改变你的方向,去适应它,迎合它。当经过改变之后,你会惊讶的发现,那些曾经的困难,都已成为了过去。路坤离合器愿与您共同成长,共同进步,把我们的优质产品,用来回馈客户,回馈社会。黄石1878002734离合器多少钱-坤阳汽配(优质商家)由济南坤阳汽配有限公司提供。行路致远,砥砺前行。济南坤阳汽配有限公司(kunyangtz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为离合器较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!