

济宁电表箱 泰康 电表箱批发

产品名称	济宁电表箱 泰康 电表箱批发
公司名称	商丘市泰康机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与庄周大道交叉口西南角
联系电话	15537006766 15537006766

产品详情

照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器其接线不正。后果：照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器接线不正确将电源线接到螺纹的端子上，影响更换熔芯，济宁电表箱，而且操作不当，还容易引发触电事故。措施：为保证安全，照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器，其电源线应接在中间触点的端子上，负荷线应接在螺纹的端子上。而壁厚小于2.5mm的金属箱、盒本体不应作为管路的跨。接地线和用电器具的保护地线压接点。

照明配电箱设在竖井内的位置不当。后果：照明配电箱设在竖井内，由于竖井内一般都有强、弱电，电表箱厂，而且空间很狭小，不便于操作，稍有不慎，电表箱批发，容易引发安全事故。措施：在接到图纸后，应认真审图，若发现竖井内各电气管道、箱体的布局不能满足规范标准的要求，应在设计交底时提出。一般要求在电气竖井内的照明配电箱、端子箱前宜留有不小于0.8m的操作维护距离。并为防止强电对弱电的干扰，将强电和弱电分别布置在竖井的两侧或采取隔离措施。

照明配电箱(板)内的导线不按色标穿线。后果：若不按色标穿线，在使用单相电路时，由于不容易辨认三相电源，就很难将负载均衡，造成严重的三相不平衡，而在使用三相设备时，由于没有色标，接线时容易将相序混接，在有的设备运行需要固定转向时，又不好把握其旋转的方向。措施：为了保证安全和施工方便照明配电箱(板)内的导线按规定穿入管内的干线可不分色，但线管管口至配电箱(板)总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色。 济宁电表箱-泰康-电表箱批发由商丘市泰康机电设备有限公司提供。济宁电表箱-泰康-电表箱批发是商丘市泰康机电设备有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭红亮。