

# 游标卡尺 天津桂量量具 游标卡尺型号

产品名称	游标卡尺 天津桂量量具 游标卡尺型号
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

## 产品详情

### 【桂量量具为您推荐明星产品-游标卡尺】

#### 游标卡尺读数之二

判断游标上哪条刻度线与尺身刻度线对准，可用下述方法：选定相邻的三条线，如左侧的线在尺身对应线左右，右侧的线在尺身对应线之左，中间那条线便可以认为是对准了。

如果需测量几次取平均值，不需每次都减去零误差，只要从最后结果减去零误差即可。

### 【桂量量具为您推荐明星产品-机械面差尺】

#### 面差尺/段差尺/阶差尺

一 概述与应用：面差尺用不锈钢（吸磁）材料制造，常用型号有 MCA和MCB两种，此外还有2球3球。

面差尺用于测量工件两面与面，面与点之间的距离或面差、阶差。

#### 二 使用说明：

1. 使用前，调整零位，松开紧固螺钉，游标卡尺规格，平稳移动尺框，使尺框上的0点对准面差尺主尺0点，针式测量杆尖头与面差尺侧面在同一平面上，游标卡尺，锁紧紧固钉。
2. 测量时，将面差尺侧面（直角立面部分）置于被测件高面用手指压住并与底部表面保持垂直，松开紧

固钉，调整尺框同时调整针式测量杆，将其移至要测量的平面或点位，锁紧紧固钉，游标卡尺型号，即可读出测量结果。

3. 测量完毕后，将尺框归于零位，锁紧紧固钉，将面差尺置于盒中存放。

### 三．注意事项

1.不要将面差尺暴露于粉尘、潮湿的环境中。

2.移动尺框应平衡，并防止跌落或碰撞。

3.面差尺上针式测量杆不能当工具用。

天津桂量量具刃具有限公司

### 【桂量量具为您推荐明星产品-伸缩爪数显卡尺0-150mm】

#### 产品特点

- 1、尺身爪可上下移动，可测量不等高平面间的距离
- 2、带电源开关
- 3、任意位置公英制转换
- 4、带数据输出口
- 5、可以根据客户的实际需要对测量爪进行改动，根据客户提供的图纸进行特殊定制加工
- 6、具体规格为0-150mm，游标卡尺厂，0-200mm，0-300mm，0-500mm，0-600mm

游标卡尺-天津桂量量具-游标卡尺型号由天津桂量量具刃具有限公司提供。“卡尺,千分尺,指示标,深度尺,高度尺,测长器和专用量具等”就选天津桂量量具刃具有限公司（[www.guiliang.net](http://www.guiliang.net)），公司位于：天津市南开区密云路新南马路五金城二区30栋109号，多年来，桂量量具坚持为客户提供好的服务，联系人：李克辉。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。桂量量具期待成为您的长期合作伙伴！