

环流熏蒸厂家 坤峰 鹿邑环流熏蒸

产品名称	环流熏蒸厂家 坤峰 鹿邑环流熏蒸
公司名称	虞城县坤峰仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市虞城县界沟镇
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

粮情测控系统是粮库长期储粮的必需设施。粮堆温度、水分等参数的检测数值是保管人员了解深粮层粮情变化趋势、进行粮情分析的重要依据。一套完备的粮情测控系统要具备温湿度参数检测与采集、粮情分析与控制等功能。在生产中，熏蒸管路常与仓内的通风系统相结合，设计成通风—熏蒸共用系统，将通风道用作扩散器，使毒气均匀地分布在粮堆内，有利于提高熏蒸效果、降低熏蒸设备投资。是一种气体，为了防止燃爆，风机叶片的线速度不得大于40m/s，燃爆的下限浓度为26g/m³，因此，进入风机的毒气浓度不得超过1.7%。为防止气体燃爆和空气阻力过大，环流管中的风速一般应限制在15m/s以内，环流主管道的直径应大于100mm。

在粮食降温等过程中，由于过度通风、风机或通风方式选择不合理、大气相对湿度低于粮堆平衡相对湿度等原因，极易引起储粮水分的损失，从而影响其加工品质。储粮调质通风是利用通风机产生的气压将外界湿空气引入粮堆，从而使储粮水分增加，其目的为在粮食加工前适当调整其水分，以改善粮食加工工艺品质。在实际操作中，由于调质通风的参数不易控制，有时并不能达到较好的调质效果，如果调质通风操作不当，还容易发生水分过高甚至结露霉变事故，环流熏蒸厂家，因此通风参数与通风时机的选定是重点。智能通风技术由于能够准确判断通风时机并控制通风设备的开启和关闭，环流熏蒸报价，因此对避免调质通风事故尤为重要。

检查地板。无论是沥青地坪、水泥地坪还是两油一毡地坪，鹿邑环流熏蒸，由于原地坪使用寿命长或处理不当，都会出现地面裂缝、凹坑和不完整现象，环流熏蒸价格，使地坪部分或全部失去防潮性能。沥青地面裂缝应在干净的新表面上刷一层水泥浆后，用水泥或混凝土修补。当两油一毡地板出现裂缝，出现回潮时，可在原有的防潮层上铺设一层新的沥青或毛毡，然后再铺设一层新的保护层。对于大面积的失效地板，应及时修复或在原地板上再铺一层防潮层。环流熏蒸厂家-坤峰-鹿邑环流熏蒸由虞城县坤峰仓储设备有限公司提供。虞城县坤峰仓储设备有限公司（www.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南商丘的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领坤峰和您携手步入辉煌，共创美好未来！