

# 压盘3483020036厂价直销 坤阳汽配

产品名称	压盘3483020036厂价直销 坤阳汽配
公司名称	济南坤阳汽配有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济南天桥区蓝翔路泉利重配城
联系电话	18654556188

## 产品详情

离合系统的功能是保证发动机与传动系统平稳可靠地接合，并且能暂时而彻底地分离。接合是指产生摩擦力矩，分离是指解除摩擦力矩。离合器工作频繁，在汽车行驶时，由于滑动摩擦的作用各部件容易磨损，变形等，摩擦力矩相应降低，导致离合系统故障。为了尽可能地延长离合器的使用寿命，因此，如何正确地对离合系统进行有效的维护就显得相当重要。

3 离合器在使用过程中，经常出现的故障主要有离合器踏板沉重、打滑、分离不彻底(挂档困难)、发抖、发闯、异响等。

### 1、离合器踏板沉重的故障现象

原因检验方法及维修故障现象:脚踏离合器踏板沉重，脚容易疲劳，相对于同样其它车辆离合器踏板力有明显差异。

故障原因:

- 1)分离总泵总成：调整不当，踏板过高，且无空行程
- 2)从动盘(摩擦片)总成：摩擦片磨耗量大(磨损至摩擦片铆钉处)
- 3)离合器总泵、分泵、分离拨叉、分离轴承等发卡，运动不灵活.
- 4)飞轮工作面、压盘工作面磨损大(磨损超过0.5mm).
- 5)分离指过量磨损(指端圆弧已经磨平)、分离轴承过量磨损(推力平面磨出凹弧).

维修方法:

一.检查离合器踏板是否过高，空行程是否合适，调整到正常状态。如果故障现象没有消除则进行下一步。

第二步:检查离合器踏板、总泵、分泵、分离拨叉、分离轴承等是否有卡涉,运动不灵活现象,离合器踏板是否回位正常.排除后仍然不能解决则进行下一步。

第三步:检查离合器盘总成、盖总成、飞轮是否磨损过量,压盘分离指、分离轴承推力平面是否磨损过量.盘总成摩擦片磨损应不漏出铆钉;用游标卡尺测量,盖总成的压盘工作端面磨损应不大于0.3mm;飞轮的安装深度用深度尺测量,磨损深度应不大于0.5mm.以上;压盘分离指端圆弧面不应磨平;分离轴承推力平面不应磨出凹弧;不符合尺寸的应予更换。但在修理过程中应注意某一个零件不符合要求时应单独更换,不要笼统成套更换.(例如:离合器盘总成磨损过多,就只换盘总成,不要同时把盖总成更换了

原材 工艺精良 关键零部件全部采用进口材质.先进的碳氮共渗热处理工艺,保证产品的质量。

平稳性稳定 先进的检测设备,完成对产品的多方检测,质量优,关键尺寸标准高于行业标准。

传递扭矩大 传递扭矩大,动力充沛,加速性能优异,万全适应煤矿山区 码头 沙漠高速公路等不同路况。

使用寿命长 相同条件下能比同行产品使用时间提高50%左右。

## 斯堪尼亚汽车

斯堪尼亚汽车(Scania AB),在港澳市场曾以世冠或绅佳名称销售,是瑞典的货车及巴士制造厂商之一,于1900年在瑞典南部的马尔默(Malmö)成立。现时总部位于Södertälje,当中斯堪尼亚(Scania)是斯科讷省(Skåne)的拉丁语名称。现时Scania于瑞典以外地区包括荷兰、阿根廷及巴西均设有生产线。

1911年,斯堪尼亚与汽车及货车制造厂商VABIS合并,压盘3483020036生产销售,组成AB Scania-Vabis。1969年,Scania-Vabis与绅宝汽车(SAAB)合并,组成Saab-Scania AB。该集团于1995年分拆,SAAB生产汽车,而Scania则生产货车、巴士及客车等重型车辆。

现时,大众集团为斯堪尼亚的母公司,持有37.7%的股份与68.6%权。富豪集团以及MAN股份公司均先后计划收购斯堪尼亚,但最终失败。目前Man AG拥有Scania公司13.35%的股份以及17.22%的权

压盘3483020036厂价直销-坤阳汽配由济南坤阳汽配有限公司提供。济南坤阳汽配有限公司(www.jnkypj.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。坤阳汽配——您可信赖的朋友,公司地址:山东省济南市济南天桥区蓝翔路泉利重配城,联系人:路经理。