

# 发格伺服驱动器故障e003维修伺服驱动器出现故障代码找郑州明川

产品名称	发格伺服驱动器故障e003维修伺服驱动器出现故障代码找郑州明川
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

郑州伺服驱动器维修伺服电机维修FAGOR发格AXD3.100伺服驱动器维修 逆变器模块烧坏  
中、小型变频器一般用三组IGBT(绝缘栅晶体管模块);大容量的机  
种均采用多组IGBT并联,故测量检查时应分别逐一进行检测,逆变器  
模块的损坏原因很多:如输出负载发生短路;负载过大,大电流持续运  
行;负载波动很大,导致浪涌电流过大;冷却风扇效果差,致使模块温  
度过高,导致模块烧坏、性能变差、参数变化等问题,引起逆变器输出 异常