

西门子数控系统加工中心报207016轴电机温度传感器故障

产品名称	西门子数控系统加工中心报207016轴电机温度传感器故障
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	800.00/台
规格参数	802DSL:报警207016维修 西门子电机:伺服电机温度报警维修 加工中心:数控系统报警F07016
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子数控系统加工中心报207016轴电机温度传感器故障，西门子802DSL数控系统报警207016维修，西门子802D车床代码F07016故障维修，西门子电机报警207016维修，西门子S120故障温度报警维修，西门子电机网口接口烧维修，电机编码器进水维修，主轴电机1PH8通讯端口进油维修，西门子1FK70是服电机编码器接口撞烂维修，西门子车床840D故障电机温度高报警，

西门子系统报警F07016故障诊断 驱动：电机温度传感器的故障信息 信号重要性：%1 驱动体：SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC 反应：OFF1 (OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无) 应答：立即 原因：在分析 p0600 和 p0601 中设置的温度传感器时，发现一处故障，可能的原因：- 断线或者传感器未连上 (KTY:R > 1630 Ohm)。- 测得的电阻过小 (PTC: R < 20 欧姆, KTY: R < 50 欧姆)。 注释：报警 A07015 出现时，p0607 中的时间开始计时。如果此时间结束后故障仍然存在，等报警 A07015 至少持续 50 秒之后，才输出 F07016。故障值 (r0949, 十进制)：- 选择了 SME/TM120 (p0601 = 10, 11) 时：引起信息的温度通道的编号。参见：p0607 (温度传感器故障延时段) 处理：- 检查传感器是否正确连接。- 检查参数设置 (p0600, p0601)。- 异步电机：取消温度传感器故障延时段 (p0607 = 0)。参见：r0035, p0600, p0601, p0607，

上海涌迪工业自动化专业西门子伺服电机维修，西门子伺服驱动器维修，西门子S120控制器维修，西门子611伺服器维修，主轴电机维修，编码器调试/调零位、零位偏移、更换轴承、轴承槽磨损、转子断裂，轴断裂、齿轮槽磨损，电机运转异常、电机进水进油，西门子伺服电机自检通不过。制动测试失败等，制动器无反应，电机制动器坏，电机内部的编码器电缆坏，西门子电机刹车扭矩达不到维修，校准零位，电机轴承盖维修，电机前端盖磨损维修，电机无力，转子充磁，电磁刹车盘，摩擦盘，制动电机刹车片，西门子马达维修，西门子电动机维修，不能正常工作，不稳定，故障230027，F07901故障维修，F31135维修，F30005故障维修，故障7805，F30004故障维修，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，功率单元接地故障，F07930,A31414,F01030，700047，F31885,通讯线断维修，F30001,F36200,F07800,F30897,F23004,380500,过流,超温,欠压,RDY灯闪烁，灯不亮，亮红灯，江苏/南京/无锡/南通/扬州/苏州/常州/徐州/泰州/陕西/咸阳/西安/北京/浙江/嘉兴/绍兴/杭州/宁波/江西/南昌/黑龙江/大庆/山

东/青岛/滨州/济南/安徽/徐州/芜湖/广东深圳/广州/河北/沧州/保定/河南/安阳/甘肃/金昌/广西/百色/柳州/福建/厦门/贵州/遵义/四川/成都/新疆乌鲁木齐/西门子数控系统加工中心报207016轴电机温度传感器故障