

工业折叠机 折叠机【永祥机械】值得选择

产品名称	工业折叠机 折叠机【永祥机械】值得选择
公司名称	丽水市永祥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁开发区金亭路26号
联系电话	18757684180

产品详情

丽水市永祥机械设备有限公司制造无纺布，餐巾纸，湿巾设备，集生产科研、销售服务、后勤保障为一体。主要产品：无纺布制袋机、折叠机、印刷机、分切机，湿巾折叠机、喷淋机、切片机、分切复卷机、包装机、卸妆棉机等机械设备。

永祥机械为您介绍：

台布折叠机保养项目

一．每日保养项目

- 1.检查压缩空气压力是否满足要求。
- 2.排除气源处理组件内的积水，折叠机哪家强，同时观察油雾器内油位的情况，油位不够应添加。
- 3.清楚各光电传感器表面上的灰尘。
- 4.清洁折叠机外露表面。

二．每周保养项目

- 1．对链轮，链条加注润滑油并调整链条张紧程度。
- 2．对输送带的松紧进行一次调整。

三．每月保养项目

- 1.对各输送滚轴添加一次润滑油。

2. 减速机初次运转300h后换一次油，以后运转1500h后更换一次。

3. 检查各连接处的紧固情况。

丽水市永祥机械设备有限公司制造无纺布，餐巾纸，湿巾设备，集生产科研、销售服务、后勤保障为一体。主要产品：无纺布制袋机、折叠机、印刷机、分切机，折叠机批发，湿巾折叠机、喷淋机、切片机、分切复卷机、包装机、卸妆棉机等机械设备。

永祥机械为您介绍

1、台布折叠机在旋转过程中是依靠减速器在转动，所有减速机是折叠机的动力来源，在折叠机运行300次后必须更换润滑油，第二次为1000小时，以后为每2000小时更换一次，如有条件请定期对油脂进行定期化验，折叠机，决定是否更换润滑油，每次换油的时候应清洗减速器内部。

2、台布折叠机使用时候要经常检查减速器输出轴两端的密封情况，以防止漏油现象，台布折叠机使用过程中保持减速器清洁。3、台布折叠机使用时候需要经常检查链轮带的磨损情况，保持适当的初张紧力，勿使初张力太大。发现链轮带负荷不均、跳动过大时应更换全部链轮带。控制链轮运转中的震动，对于防止被驱动轴头受过大的负荷，这是较为重要的。

4、每天工作完后经常检查减速器的油量。油位过低时，即小指头伸入油位塞孔中，弯曲接触不到油时，应添加相当牌号的润滑油。

5、每天都是要经常检查减速结合面及轴端的密封性，如漏油严重时，必须查明原因并采取相应的措施。

6、定期检查台布折叠机辊筒外包裹的毛毡与弹簧的使用磨损情况，发现磨损严重时，应及时更换，以免继续运转，损坏织物和熨烫槽工作面。

7、全自动折叠机工作过程中，应经常注意观察各活络结头是否有泄漏蒸汽现象，有则更换石墨环与密封环，这里需要注意的是：在更换石墨环时、蒸汽会有少量的泄漏，但在工业折叠机在工作一段时间后，石墨环经研磨，蒸汽泄漏现象就会自动消失。

丽水市永祥机械设备有限公司制造无纺布，餐巾纸，湿巾设备，集生产科研、销售服务、后勤保障为一体。主要产品：无纺布制袋机、折叠机、印刷机、分切机，湿巾折叠机、喷淋机、切片机、分切复卷机、包装机、卸妆棉机等机械设备。

永祥机械为您介绍:

自动折叠机在使用中出现的问题，生产实践表明，该增力机构原理是可行的，结构也基本合理。但却出现了一些问题。

其一，为调节增力比，工业折叠机，二级连杆的固定铰链座采用螺纹调节工作位置，虽然调节方便，但是容易造成松动。特别是当增力比调到较大值时，由于机构本身的可靠性降低，一旦松动，将造成夹持失效。设计时虽然考虑到了这个问题，并采取了预防措施，如使用优质材料和精密螺纹，并配以锁紧螺母，但由于制造精度较低，有时仍出现松动现象。生产过程中需人工及时调整。

其二，自动折叠机的增力比理论上可以很大，但由于构件的弹性，使得实际增力比不能任意调大。设计时，为增大实际增力比，尽可能地增加了压杆，压板等构件的刚度，以及加大被夹持型材与夹具的接触长度，减小型材变形量。然而，随着增力比的变大，它受压杆等的弹性变形以及型材尺寸精度的影响越大。如型材尺寸稍微增大，则增力比明显下降。被夹持型材的尺寸稍微减小或机构松动，就会导致夹持失效。因此，拉挤机的夹紧机构必须加以改进，以提高夹持可靠性。

工业折叠机-折叠机-【永祥机械】值得选择由丽水市永祥机械设备有限公司提供。丽水市永祥机械设备有限公司（www.zjlsyx.com）是浙江丽水，纸包装机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永祥机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永祥机械更加美好的未来。同时本公司（www.zjlsyxjx.com）还是从事抽纸机定制，抽纸机厂家，无纺布抽纸机的厂家，欢迎来电咨询。