

福州dip大屏幕维修 福州dip大屏幕 福建显艺光电公司

产品名称	福州dip大屏幕维修 福州dip大屏幕 福建显艺光电公司
公司名称	福建显艺光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区阳岐支路8号
联系电话	18559853693

产品详情

LED显示屏变色解决方法：1、一定要做好LED显示的散热，我们在工程设计的时候就要考虑到LED显示屏的散热问题，福州dip大屏幕，艾伦森光电从设计之处就充分考虑到散热不良会导致LED显示屏的色差问题。2、先制备荧光粉胶饼，然后将胶饼通过粘贴的方法粘贴在芯片表面实现LED封装。3、在选购荧光粉时一定要选用品牌，并且我们在批量做货前一定要多次做样品。4、AB胶在120-130度/30-40分钟固化脱模，福州dip大屏幕哪家好，超过150度或长时间烘烤会黄变。

户外led全彩屏日常保养工作：“日常巡检”就是对相关显示设备进行日常巡视和检查，发现隐患及时尽可能的去安全处理。一般包括以下几个方面：（1）内部各组成部件以及钢架结构的加固检查：在受到天气变坏等自然灾害的预警时需要检查屏体各个组成部件的稳定性和安全性，福州dip大屏幕价格，尤其是钢结构各个零小部件，若有问题，及时处理。（2）避雷设施的检查：定期对避雷针以及接地线路进行检查，在雷雨天之后应该对设施进行测试，若损坏必须及时更换。

LED显示屏常见故障的解决办法:1、与灯板等高的长条不显示或者部分不显示、缺色，故障原因：扁平排线或者DVI线(适用潜水艇系列)接触不好或断开;交接处显示灯板前者输出或后者输入有问题。故障排除方法：重插或更换排线;先确定哪块显示模组有故障然后更换维修。2、部分模组(3-6块)不显示，故障原因：电源保护或损坏;AC电源线接触不好。故障排除方法：检测，确认电源供电正常;重新连接电源线。

福州dip大屏幕维修-福州dip大屏幕-福建显艺光电公司由福建显艺光电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建显艺光电科技有限公司（www.fjxyled.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为显示设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

