

# 游标卡尺批发 游标卡尺 桂量量具刀具公司

产品名称	游标卡尺批发 游标卡尺 桂量量具刀具公司
公司名称	天津桂量量具刀具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

## 产品详情

### 【桂量量具为您推荐明星产品-防磁游标卡尺】

1.游标卡尺的使用方法将量爪并拢，查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐。如果对齐就可以进行测量：如没有对齐则要记取零误差：游标的零刻度线在尺身零刻度线右侧的叫正零误差，在尺身零刻度线左侧的叫负零误差（这种规定方法与数轴的规定一致，原点以右为正，原点以左为负）。测量时，右手拿住尺身，大拇指移动游标，左手拿待测外径（或内径）的物体，使待测物位于外测量爪之间，当与量爪紧紧相贴时，即可读数

2.防磁游标卡尺用不锈钢304材质定制，游标卡尺，耐用程度高，数显游标卡尺，防磁效果好

3. 广泛用于航天领域，航空企业，高铁发动机制造，风力发电等各种防磁测量要求的企业。

### 【桂量量具为您推荐明星产品-防磁游标卡尺】

#### 1.游标卡尺保管方法

游标卡尺使用完毕，用棉纱擦拭干净。长期不用时应将它擦上黄油或机油，两量爪合拢并拧紧紧固螺钉，放入卡尺盒内盖好。

游标卡尺有0.01毫米0.1毫米、0.05毫米和0.02毫米4种小读数值

我公司的产品型号规格齐全，现货充足，发货及时，在业界享有良好的声誉，为了更好地为用户提供满意的产品和服务，我公司可根据客户的具体要求，帮客户设计、制造各种非标准的量具。

2.防磁游标卡尺用不锈钢304材质定制，耐用程度高，防磁效果好

3。广泛用于航天领域，航空企业，游标卡尺采购，高铁发动机制造，风力发电等各种防磁测量要求的企业。

### 【桂量量具向您推荐明星产品---游标卡尺】

游标卡尺的读数方法以刻度值0.02mm的精密游标卡尺为例，读数方法，可分三步；1)根据副尺零线以左的主尺上的最近刻度读出整毫米数；2)根据副尺零线以右与主尺上的刻度对准的刻线数乘上0.02读出小数；3)将上面整数和小数两部分加起来，游标卡尺批发，即为总尺寸。

#### 0.02mm游标卡尺的读数方法

如上图所示，副尺0线所对主尺前面的刻度64mm，副尺0线后的第9条线与主尺的一条刻线对齐。副尺0线后的第9条线表示： $0.02 \times 9 = 0.18\text{mm}$ 所以被测工件的尺寸为：

$$64 + 0.18 = 64.18\text{mm}$$

游标卡尺批发-游标卡尺-桂量量具刃具公司(查看)由天津桂量量具刃具有限公司提供。天津桂量量具刃具有限公司(www.guiliang.net)是天津天津市,量具的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在桂量量具领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创桂量量具更加美好的未来。