

离合器片 卓士汽配放心省心 东风天龙离合器片

产品名称	离合器片 卓士汽配放心省心 东风天龙离合器片
公司名称	河北卓士汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河间市行别营工业园
联系电话	13931717571

产品详情

卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司三级减震离合器片。汽车离合器片一般故障原因，检验方法及维修故障现象：起步严重发抖，汽车行驶速度上不去、加速慢、上坡无力、油耗大等，主要原因是离合器传递扭矩变小，严重时不能传递扭矩。故障原因：1)离合器分泵无自由行程，当离合器稍有磨损后，分离机构顶死分离指，造成离合器分离指没有回位空间，压盘压紧力降低，造成离合器打滑，严重磨损。2)驾驶操作问题：没有完全放开离合器踏板，过多使用半离合状态，北奔重卡离合器片，超载运行，爬陡坡，使离合器磨损严重。打滑的检验方法：用手制动闸使车处于完全制动状态，踏下离合器踏板，然后在一档发动，再放开离合器踏板，如果发动机能够停止，说明离合器无故障。反之，离合器有打滑，需拆卸，离合器片，检查离合器。离合器打滑，可从以下几方面找原因：1)从动盘(钢片)总成：摩擦片粘油、摩擦片碳化、烧损、摩擦片破损，摩擦片磨损至铆钉处。2)盖(压板)总成：膜片弹簧破损、压盘工作端面磨损大超过0.3mm、变形、安装螺钉松动、分离指端跳超过1mm。3)飞轮：飞轮工作面磨损大超过0.5mm。4)分离机构：分离拨叉无游动余量，东风天龙离合器片，离合器踏板无自由行程，分离轴承无游动余量。5)刹车系统：刹车系统调整不当，过紧，行使后轮毂烫手

要想真正做到“量”与“质”的转变，需要汽车生产行业共同努力了，质量才是行车安全的基础。河北卓士汽车零部件有限公司生产的汽车离合器片及配件，适用于所有车型，我公司已大量为奥迪、宝马、陕西重汽、等汽修公司提供高质量产品，为汽车行业贡献力量

河北卓士萨克斯离合器片，萨克斯离合器片专家，河北卓士汽车零部件有限公司，专业生产萨克斯离合器片，萨克斯离合器片，斯太尔离合器片，豪沃离合器片，430型离合器片，宇通客车离合器片，140型离合器片，153型离合器片，包芯纱430离合器片，东风汽车离合器片，重汽离合器片，汽车离合器片

本公司将以崭新的经营理念--“质量是影响力，营销是生产力，成本是竞争力，人才是企业推动力”的发展战略，团结奋进，务实创新；以“创流知名品牌”为企业目标参与竞争。

汽车离合器片，汽车离合器片价格，汽车离合器片厂家，河北卓士汽车零部件有限公司，专业生产萨克斯离合器片，萨克斯离合器片，斯太尔离合器片，豪沃离合器片河北卓士汽车零部件有限公司是一家开发、设计、制造、销售、服务于一体化的专业化企业。本厂大力引进先进的生产技术不断开发新产品，使其产品质量及价格在国内市场均占有优势，并与北方奔驰和东风公司长年合作

河北卓士汽车离合器片，汽车离合器片价格，汽车离合器片厂家

河北卓士汽车离合器片，汽车离合器片价格，汽车离合器片厂家

离合器片-卓士汽配放心省心-东风天龙离合器片由河北卓士汽车零部件有限公司提供。河北卓士汽车零部件有限公司（www.hjshengxing.com）是河北沧州，离合器的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在卓士汽配领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创卓士汽配更加美好的未来。同时本公司（www.hjshengxing.com）还是从事汽车离合器片厂家离合器片，河北汽车离合器片离合器片，沧州汽车离合器片离合器片的厂家，欢迎来电咨询。