

# WG9914161100型离合器片销售 卓士汽配

产品名称	WG9914161100型离合器片销售 卓士汽配
公司名称	河北卓士汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河间市行别营工业园
联系电话	13931717571

## 产品详情

汽车配件大全找哪家？卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司三级减震离合器片。小八簧离合器片，大八簧离合器片，减震离合器片，130型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，420型离合器片，430型离合器片，解放350型离合器片，新款395型离合器片，新款拉式430型离合器片，EQ430离合器片，包芯纱430离合器片，重汽离合器片，拉式430型离合器片，豪沃离合器片，斯太尔离合器片，萨克斯离合器片，道依茨离合器片，叉车离合器片0，纳米亢烧离合器片，陕汽重卡离合器片

汽车离合器片具有优良的接合平顺性及耐磨性、摩擦系数稳定，适应于各类乘用车，使用时具有良好的舒适性。其主要的技术参数是：

1、密度： $1.80 \pm 0.1g/cm^2$ 。

2、弯曲强度：大于等于50 (N/mm<sup>2</sup>)，大应变大于15 (10<sup>-3</sup>mm/mm)

3、旋转爆裂强度 (200 × 130)：常温 12000转/分；200 10000转/分

4、硬度：HRL50-90

5、摩擦磨损性能：符合技术规定要求

卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司，专业生产萨克斯离合器片，萨克斯离合器片，斯太尔离合器片，豪沃离合器片，430型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，160 1ZB6-130 东风车系离合器片价格，包芯纱430离合器片，东风汽车离合器片，重汽离合器片，汽车离合器片，EQ420离合器片，包芯纱离合器片，多铜离合器片，三级减震离合器片。小八簧离合器片，大八簧离合器片，减震离合器片，130型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，420型离合器片，430型离合器片，解放350型离合器片，新款395型离合器片，新款拉式430型离合器片，EQ430离合器片，包芯纱430离合器片，重汽离合器片（出口型价格低），拉式430型离合器片，豪沃离合器片，斯太尔离合器片，

萨克斯离合器片，道依茨离合器片，叉车离合器片0，纳米亢烧离合器片，陕汽重卡离合器片，河北卓士汽车零部件有限公司以生产各种车型汽车离合器片产品为主，我国汽车工业发展的时间相对较短，市场成熟度还不是很高，加上2011年之前我国汽车产销增速很快，因此，无论是汽车生产商还是消费者对汽车安全的重视都还是不够，至少从态度上看，安全并没有被摆在首位，报价低，出口型价格低

河北卓士汽车配件汽车零部件生产厂家，减震离合器片，130型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，420型离合器片，430型离合器片，解放350型离合器片，新款395型离合器片，新款拉式430型离合器片，EQ430离合器片，包芯纱430离合器片，重汽离合器片），拉式430型离合器片，豪沃离合器片，斯太尔离合器片，萨克斯离合器片，道依茨离合器片，叉车离合器片0，纳米亢烧离合器片，陕汽重卡离合器片

维修方法: 检查离合器盘总成、盖总成、飞轮是否磨损过量，压盘分离指、分离轴承推力平面是否磨损过量.盘总成摩擦片磨损应不漏出铆钉；用游标卡尺测量，盖总成的压盘工作端面磨损应不大于0.3mm；飞轮的安装深度用深度尺测量，磨损深度应不大于0.5mm.以上；压盘分离指端圆弧面不应磨平；分离轴承推力平面不应磨出凹弧；不符合尺寸的应予更换。但在修理过程中应注意某一个零件不符合要求时应单独更换，不要笼统成套更换.(例如:离合器盘总成磨损过多，就只换盘总成，不要同时把盖总成更换了)

WG9914161100型离合器片销售-卓士汽配(优质商家)由河北卓士汽车零部件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北卓士汽车零部件有限公司（[www.hjshengxing.com](http://www.hjshengxing.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为离合器较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.hjshengxing.com](http://www.hjshengxing.com)）还是从事汽车离合器片厂家离合器片，河北汽车离合器片离合器片，沧州汽车离合器片离合器片的厂家，欢迎来电咨询。