

无锡双盛石化 切片机冷冻 重庆切片机

产品名称	无锡双盛石化 切片机冷冻 重庆切片机
公司名称	无锡双盛石化装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园负来桥路10号
联系电话	18018396999

产品详情

高精度智能切片机中各个位置的润滑和保养

现在市面上各式各样的机械设备变得越来越多，这其中也不乏一些精度高智能化的机械设备，它们的出现是科技进步的印证，高精度智能切片机是现在常见的一种高精度智能设备，在使用它的时候一定要按时对其进行润滑。

高精度智能切片机中需要润滑的部位有不少，所采用的润滑介质也是有区别的，比如说它的离合器、弹簧、链轮张紧装置、往返运动部位导轨、开合机构等部位的润滑加黄油。

数控型切片机使用须知切片机

大家知道，数控型切片机的外包装是不锈钢的，所以我们在日常使用的时候，应当特别注意不要使用过尖或者是过硬的东西碰到其表面，以免划伤。

第二点，如果在使用一段时间之后，需要对数控型切片机产品进行清洗的时候，工作人员应当同时卸上下的固定的螺丝，以免在拆掉个螺丝的时候，发生危险，或者是损坏设备。第三点要注意做好润滑护理，应当定期查看其的润滑情况，在添加润滑油的时候，切片机冷冻，应当保证油量充足，但不要过量。

最后一点，切片机价格，工作人员应当在每天的工作结束之后，及时将数控型切片机内部是所有残留物料清理干净。并且要注意检查刀片的磨损情况，如果有问题的话，应及时修复或者是更换。另外，是将工作现场清理干净，重庆切片机，而且要注意切断设备的总电源。

总之，在我们使用数控型切片机的时候，不仅需要按照正确的要求进行操作，还应当尽可能为其提供一个安全卫生的工作条件和工作环境，以保证数控型切片机的性能得到充分发挥。

切片机

进行冷凝切片机的操作时一定要遵守操作程序，注意学习安全知识。应注意事项

- 1、切片机电器部分必须进行接地。变频器纯虚比较复杂，请预先阅读变频器说明书，以防程序错乱，切片机全自动，造成不能使用。
- 2、下料盆及下料口的地方属高温区，应避免接触。
- 3、应注意下料盆物料凝固，万一凝固，应关闭电源，把下料盆升温之物料溶解为止，然后方可继续生产。
- 4、涡轮减速机在生产之前应先加齿轮油。

无锡双盛石化(图)-切片机冷冻-重庆切片机由无锡双盛石化装备有限公司提供。无锡双盛石化(图)-切片机冷冻-重庆切片机是无锡双盛石化装备有限公司(www.qie pian jicn.com/) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杭经理。