

# 空压机 永康二手螺杆式空压机批发 万环贸易

产品名称	空压机 永康二手螺杆式空压机批发 万环贸易
公司名称	永康市万环贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市东城望春东路212-17号
联系电话	13857955557 13857955557

## 产品详情

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的专业公司，主营产品【空压机】，【电动叉车】  
【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：空压机机头出口温度或排气温度高是什么原因呢

温控阀故障。温控阀在压缩机冷启动时，可使油绕过冷却器直接喷入主机头，加速油温上升，防止压缩机内结露，在压缩机正常运行后，可根据油温调节流经冷却器和傍路的油量比例，控制喷油温度。

若温控阀损坏或是动作不灵敏，会使大量高温油不经冷却器直接循环进入主机头，造成主机温度高。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供专业的服务！

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的专业公司，义乌二手螺杆式空压机价格，主营产品【空压机】，永康二手螺杆式空压机批发，【电动叉车】  
【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：空压机无法全载运转

空压机启动后，压力维持在0.4MPa左右，无加载、卸荷动作。

停机检查配电箱内加载、卸荷阀控制回路的交流接触器，动作灵敏可靠，进一步检查线路无异常现象。

更换压力开关，重新开机后，机组开始加载动作，金华二手空压机零售，但卸荷后又出现上述故障。

经分析，加载、卸荷电磁阀存在动作失灵现象，厂家技术人员要求更换电磁阀。

拆卸后，发现电磁阀电磁线圈插件连接处腔体内充满油污，清理后试车，机器恢复正常。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供专业的服务！

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的专业公司，主营产品【空压机】，【电动叉车】  
【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：【空压机知识】油耗过高原因有哪些

用气量大，超负荷低压使用

负荷低压使用是指用户使用空压机时，排气压力并未达到空压机本身的额定工作压力，但基本能满足某些企业用户的用气要求，例如：企业用户增加了用气设备，用气量增大，使空压机排气量与用户的用气量无法达到平衡，空压机，假设空压机额定排气压力 $8\text{kg}/\text{cm}^2$ ，但实际使用时压力只有 $5\text{kg}/\text{cm}^2$ 甚至更低，这样空压机长期处于负荷运行状态，无法达到机器的额定压力值，导致耗油量增大，其原因是在排气量不变的条件下，油气混合物经过油分时流速加快，油雾浓度过高，使油分负荷加重，最终导致耗油量大。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供专业的服务！

空压机-永康二手螺杆式空压机批发-万环贸易(推荐商家)由永康市万环贸易有限公司提供。永康市万环贸易有限公司(www.wanhuan88.tz1288.com)为客户提供“空压机,电动叉车”等业务，公司拥有“万环”等品牌。专注于堆垛搬运机械等行业，在浙江金华有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陆金鑫。