

CMI700膜厚仪维修

产品名称	CMI700膜厚仪维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	变频器维修:驱动器维修 数控系统维修:触摸屏维修 PLC维修:电路板维修
公司地址	江苏省常州市武进区力达工业园4楼
联系电话	13961122002

产品详情

CMI700膜厚仪维修

工控电路板越来越智能化，不带CPU（MPU MCU）的电路板可以说越来越少了，工控机、变频器、PLC、智能仪器仪表等无不包含了CPU（MPU MCU）芯片，有的一块板还不止一个，这类芯片结构功能复杂，引线较多，同一故障现象但可能是很多不同故障原因，牵一发而动全身，维修起来具有相当的难度。凌肯自动化维修包括：高中低压变频器维修、软启动器维修、驱动器维修、触摸屏维修、plc维修、数控系统维修、工业电源维修、各行业电路板维修等。如何总结这类电路板故障的共同规律，从而按部就班有章可循地去寻找工控电路板故障，这是很多维修人员的愿望。

分隔开来布线。?参照接线图，将屏蔽线接到FG上。置偏差过大水平)的设定值。1) 电机没有按照指令脉冲正确的运转。2) Pr70值设得太小。1) 确保电机按照指令脉冲正确的运转。监测转矩器，确保输出转矩不饱和。调整增益。将Pr5E和Pr5F设到最大。按照接线图，正确连接编码器线路。2) 增大Pr70数值。检测出的电机位置不吻合，(混合控制偏差过大水平)的设定值。?检查电机与负载的连接。?检查外部反馈装置与驱动器的连线。?检查当负载运转时，器反馈脉冲数值)和负载位置的变化(外反馈脉冲数值)是否是同一极性(+ / -)。置是否正确。设定值。?避免指令速度过高。?检查指令脉冲频率和分倍频比率。?对于不恰当的增益引起的过冲。

凌肯自动化本着“合作共赢”的服务理念，努力提高维修技术，扩展测试手段，丰富维修经验，更新测试设备。我们的维修更具有修复率高、价格合理、周期短、无需电路图等优点；真正做到急客户之所急，想客户之所想！我们将以先进的维修技术、客户为本的理念、精益求精、与时俱进的态度服务各行各业需要服务的企业。

1.查电源

检查电源，不仅要用万用表检查电压大小，还要用示波器检查电压波形

2.查晶振

检查晶振有没有起振，可以用示波器检查晶振脚的波形来查看

3.查复位

检查复位信号是不是正常，复位脉冲有没有正确送到CPU芯片的复位脚。

4.查总线

数据总线、地址总线、控制总线的任何一根开路或短路都可引发故障，可以通过测试平行总线的对地电阻比较某路有没有故障来判断，或者观察各路总线的波形来判断。

5.查接口芯片

接口芯片是坏得最多的一类元件，可通过代换或专用仪器检测来判断是否损坏。

常州凌肯自动化专业为各企业上门维修、安装、调试、抢修等服务，并可以签约定时长期为企业提供上门维修及保养服务。凭借丰富的维修经验，先进的检测设备和先进的维修测试方法，为各行各业修复了大量的自动化设备，在客户中树立了良好的企业形象。