

# 环氧树脂地坪施工 宁夏炜恒涂料 宁夏环氧树脂地坪

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 环氧树脂地坪施工 宁夏炜恒涂料<br>宁夏环氧树脂地坪 |
| 公司名称 | 宁夏炜恒涂料有限公司                  |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 贺兰县德胜工业园区银川和瑞兴工贸有限公司院内6号西边  |
| 联系电话 | 18609501649                 |

## 产品详情

宁夏银川固化地坪、环氧地坪、环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂地坪，2.环氧树脂地坪：自引入中国以来被广泛的应用于各行各业，并以优质的性能为各企业在生产中起到了重大的作用。一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。3.混凝土密封固化剂地坪（不做详述）：是后由一名德国科学家在美国加利福尼亚州发明，宁夏环氧树脂地坪，经经过几十年的发展，其配方以从钠基型逐步改进成锂基硅酸盐原料但现在市场上基本上没有真正的锂基水溶剂，配以独特的催化剂高温乳化而成。密封防尘、硬化耐磨；的光泽；抗老化性能好；施工方便，过程环保（无色、无味）；降低维护费用，一次施工，防护。

宁夏银川固化地坪、环氧地坪、环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂地坪，

23. 环氧自流平地坪出现刀痕是什么原因？

材料固化太快流平性不好、辅助消泡不充分

24. 施工中环氧地坪出现气泡问题怎么办？

- 1) 施工前先以水分计协助判断；
- 2) 水分及水压太高的地点须先做断水处理；
- 3) 选择亲水性的环氧树脂底漆

24. 施工中环氧地坪出现色差是什么原因？

- 1) 环氧树脂涂料主剂沉淀，未充分搅拌均匀；

- 2) 倒料在地面上，与前接缝处的接触时间过久；
- 3) 涂层厚薄不均；
- 4) 施工中途断料；
- 5) 采用不同批号面漆。

25. 环氧地坪需要留设伸缩缝吗？

更具地坪的面积和基层伸缩缝的留设情况来确定

宁夏银川固化地坪、环氧地坪、环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂地坪，

48. 如何判断环氧地坪是否老化

失光是环氧地坪漆涂膜老化的特征；

涂膜变色却是环氧地坪漆涂膜开始老化的另一特征；

粉化就是环氧地坪涂膜已经老化的象征；

49. 在环氧地坪前期失光和变色阶段，应该怎么办？

以在失光或者变色的部位重新涂刷环氧地坪漆面漆，专业环氧树脂地坪厂家，重塑它的装饰性效果。

50. 环氧地坪出现粉化怎么办？

粉化阶段，环氧树脂地坪施工，丧失的不仅是装饰性效果，环氧树脂地坪多少钱，其实用性能也随之下降，这时就需要彻底去掉涂层，重新涂装

环氧树脂地坪施工-宁夏炜恒涂料-宁夏环氧树脂地坪由宁夏炜恒涂料有限公司提供。“固化地坪,环氧地坪,环氧树脂地坪,环氧自流平地坪”就选宁夏炜恒涂料有限公司(www.nxwhl.com)，公司位于：贺兰县德胜工业园区银川和瑞兴工贸有限公司院内6号西边，多年来，炜恒涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：卫经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。炜恒涂料期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.nxwhl.com)还是从事宁夏炜恒涂料环氧地坪，宁夏炜恒涂料固话地坪，宁夏炜恒涂料金刚砂地坪的服务商，欢迎来电咨询。