

细沙回收脱水一体机 巨虎工贸 昆明细沙回收脱水一体机销售

产品名称	细沙回收脱水一体机 巨虎工贸 昆明细沙回收脱水一体机销售
公司名称	云南巨虎工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区大板桥工业园区
联系电话	13888333912 13888333912

产品详情

细沙回收机问题：

1.吸砂泵轴承寿命短

故障原因：电机轴和泵轴不对中或不平行、轴弯曲、泵内有磨擦或叶轮失去平衡、轴承内进入异物或润滑油量不当、轴承装配不合理。

处理方法：调整电机轴和泵轴;换油消除磨擦，换新叶轮清洗轴承换轴承或重新装配轴承。

2.吸砂泵振动，噪音大

故障原因：轴承损坏叶轮不平衡吸入管进气，堵塞流量不均匀，泵抽空。

处理方法：换新轴承换新叶轮;消除进气，细沙回收脱水一体机，清理堵塞处改善泵进料情况。

云南巨虎工贸有限公司目前主要生产的设备有：选矿设备，砂石生产线，制砂机，洗砂机，振动筛，细沙回收机，破碎机，球磨机，磁选机，浮选机，砖机及相关设备。欢迎大家来电咨询！

细沙回收机问题：

1.密封处泄漏严重

故障原因：填料磨损严重轴套磨损严重机械密封失效密封水不清洁。

处理方法：换新填料换机械密封换轴承换清洁密封水。

2.细沙回收机不出沙(回收效果差)

故障原因：水量不合适，造成泵抽空。

处理方法：打开反水阀调整到合适水量。

故障原因：分离器底流口太小，细沙不能完全排出。

处理方法：更换合适口径的底流口。

故障原因：电机皮带轮打滑，造成水泵压力不足;或水泵的配件磨损(叶轮，昆明细沙回收脱水一体机生产厂家，护板，蜗壳等)。

处理方法：更换皮带轮及配件。

故障原因：分离器损坏(耐磨层磨穿)。

处理方法：更换损害的部件。

云南巨虎工贸有限公司目前主要生产的设备有：选矿设备，砂石生产线，制砂机，洗砂机，振动筛，细沙回收机，破碎机，昆明细沙回收脱水一体机销售，球磨机，磁选机，浮选机，砖机及相关设备。欢迎大家来电咨询！

如何做好细沙回收机的保温措施

1、每天作业前对设备进行检查、预热；

2、在气温低于零摄氏度前，对细沙回收机的变温箱机油、润焕油等换成凝固点更低的润滑油，避免因温度过低，润滑油被冻住。

3、对于减速机的油位、三角带的宽松程度、齿轮的损耗情况要经常检查，保证机器处于正常作业状态，定期更换配件或添加润滑剂。

云南巨虎工贸有限公司目前主要生产的设备有：选矿设备，砂石生产线，制砂机，洗砂机，振动筛，细沙回收机，昆明细沙回收脱水一体机价格，破碎机，球磨机，磁选机，浮选机，砖机及相关设备。欢迎大家来电咨询！

细沙回收脱水一体机-巨虎工贸-昆明细沙回收脱水一体机销售由云南巨虎工贸有限公司提供。云南巨虎工贸有限公司（www.ynjhxsj.com）是从事“洗砂机,细沙回收机,振动筛,脱水筛,制砂机,破碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘总。

。