

# 镇江伺服油压机 山东伺服油压机 品之良

产品名称	镇江伺服油压机 山东伺服油压机 品之良
公司名称	昆山品之良机械自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇亿升路48-2
联系电话	18112654086 18112654086

## 产品详情

C型油压机保养制度?

- 1、按机器的润滑要求进行润滑保养。????
- 2、机床每工作一年后，应将液压油从床身油箱中放出清洗油箱，重新加注经过过滤的液压油，镇江伺服油压机，油量应该确定在油标的3/4高度处。?
- 3、吸油管上的滤油器网，必须定期加以清理或洗涤。?????
- 4、定期检查手柄、旋钮、按键是否损坏。
- 5、电动机必须保持清洁，电机之进风口网罩需经常保持良好的通风状态，不可堵塞。????
- 6、每天下班前10分钟，对机床加油润滑及擦洗清洁机床。
- 7、严禁非操作人员操作该设备，平时必须做到人离机停。严禁非操作人员操作该设备，平时必须做到人离机停。?压床采用双按钮开关操作方式。

### 油压机导致油温过高的原因分析

很多客户都在问油压机油温过高的原因有哪些？液压油温过高有哪些危害？尤其现在进入夏天了，高温下作业如何才能更好的控制油温成为很多油压机用户担心的问题。因为如果温度过高，油液黏度显著下降，而黏度下降，就会增加泄漏，伺服油压机哪家好，液压泵及整个系统的效率就会下降。为避免液

压系统油温过高首先要找出导致这一问题原因所在。

液压系统在非工作过程中，无有效的卸荷措施，而使大量的压力油损耗，使油液发热。如在工件加工过程中测量或装卸时，液压泵仍满载工作。

油压机液压系统的设计没有考虑到油温问题，山东伺服油压机，油压机系统在工作过程中有大量压力损失转化成热能使油温升高。如机床上有的工作机构在某段工作时间内要保持高压，运动速度要求很慢，甚至保压不动都会引起油温过高。

液压系统中存在多余的液压回路或多余的液压元件。系统中液压元件设计结构不合理，伺服油压机生产商，制造质量差油液通过阀后，压力损失大，内泄漏严重

节流调整方式选择不当。没有合理的节流调整方式。油压机液压系统停止工时，没有有效的卸荷措施，而使大量的油压机压力油损耗，使油液发热。

## C型油压机MQC201K2

### 产品应用

发动机制造业，洗衣粉制造业，各种套头，轴承的典型加工设备。具有很强的通用性。

适用于轴类零件，型材的校正和轴套类零件的压装。同时也能完成板材零件的弯曲、压印、套形、简单零件的拉伸等工艺动作，也可用于压制要求不很严格的粉末、塑料制品。

机床、内燃机、轻纺机械、轴类、轴承，洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、军工企业、三资企业装配流水线等行业使用。

可压制的典型产品有表壳、表带、眼镜框架及零件、像框、餐具、标牌、锁具、硬质合金、五金零件等。

镇江伺服油压机-山东伺服油压机-品之良(推荐商家)由昆山品之良机械自动化设备有限公司提供。镇江伺服油压机-山东伺服油压机-品之良(推荐商家)是昆山品之良机械自动化设备有限公司(000.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶丽。