

陕西针织布 锦鸿 针织布厂家

产品名称	陕西针织布 锦鸿 针织布厂家
公司名称	虞城县锦鸿针织品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县城关镇产业集聚区至诚八路东侧56路
联系电话	18837055551

产品详情

针织布老是出现横条，为什么会这样呢

单杠是一种比较普通的机织织物，是在圆机生产过程中由于机器调节性差和原料质量差而引起的，一般具有隐蔽的水平条和单丝水平条两种。本文通过介绍圆形机织物的特性，从原料，机理，针织布厂家，机器零件和调节过程等方面分析了其产生的原因，并提出了相应的预防措施。

隐藏的单杠的原因和预防措施

隐藏的水平条指的是在机器运行的一个周期中，线圈尺寸会定期变化并且布表面上会出现稀疏不均匀的现象。通常，引起隐藏的水平条的可能性很小，并且大多数是由于机械磨损后不及时调节而引起的周期性的张力不均匀，从而导致隐藏的水平条。

为了增加织物的形状保持性，可以通过施加张力来预先确定。原理是，取向（聚合物链在外力场的方向上拉伸并在外力中有序的现象称为取向）可以提高拉伸产品的机械强度，并可以改善拉伸顺序。分子链，有利于提高结晶度。随着结晶度的增加，针织布批发，产品尺寸的稳定性得到增强。

在实际生产中，采用袜子的预定图案，并施加一定的压力，使织物达到一定的形状稳定性。由于袜子的尺寸大于袜子的自然尺寸，所以袜子在经纱和纬纱的两个方向上都受到力，这是更有利的。产品定位得到改善。

减少染色过程中织物的摩擦

织物纤维表面的摩擦系数越大，纤维之间的滑动阻力就越大，这不利于在染色过程中由于外力而导致针织线圈的恢复。通过在染色过程中在浴中添加柔软剂，可以降低纤维表面的摩擦系数，陕西针织布，并且可以控制染浴。比抗皱效果更好。

6织物皱纹

由于不均匀的线圈或不均匀的纱线旦数，织物起皱并且不能拉伸。

7针失踪

没有编织形成线圈的原因，因为线圈太松或导纱器安装不正确。

8跳纱

由于针上没有纱线，针织布价格，导致了意外的浮动。

9直花

由一根纵行形成的针迹或线比另一根纵行更紧或更松。这可能是由于针在针槽中太紧所致。

10个漏洞

由于在一定的路径上断纱，在织物上形成一个大孔，这妨碍了织造的进行。

11线圈脱离

在行中，线圈是连续分离的。

12倾斜

织物上的图案或直条，在织物的宽度范围内，但不垂直于织物的侧面。

13针松动，组织松弛

薄或结构不良的针织品。

14个停车吧

停止针织机时，在织物上形成的横杆。这是由于纱线张力不均匀造成的。

陕西针织布-锦鸿-

针织布厂家由虞城县锦鸿针织品加工厂提供。虞城县锦鸿针织品加工厂（www.tz1288.com）是河南商丘，棉类系列面料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在锦鸿领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创锦鸿更加美好的未来。